

令和2年度 通学路危険箇所対策内容 一覧表

日積小学校区

通し番号	調査票番号	新規・継続	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	改善要望内容	通行児童生徒数	合同点検	対策内容			
									道路(河川)管理者	柳井警察署	学校	その他
1	H30 日積小 1	継続	国道437号線	防長バス中山バス停から水梨バス停まで	横断歩道に横断旗を設置した。朝晩の交通量が多く、スピードを出して走行する車が多い。児童はスクールバスで登校しているため歩く距離は短い、危険を感じている。	横断歩道に横断旗が設置されているが、「通学路」や「スピードを控えめに」等の看板設置を要望する。	3人			速度取締り及び日積駐在所勤務員による警ら(パトロール)活動を実施。	注意喚起	
2	R1 日積小 1	継続	県道149号 柳井由宇線	防長バス若杉停留所近くの交差点	車の衝突事故が多い。実際に現地で状況を見たが、スピードを出す車が多く、時間帯によっては交通量が多い。ほとんどの車が人が立っていても、スピードを緩めないため、子供の目線ではさらに危険を感じる。	「通学路」「スピードを控えめに」等の看板の設置やパトロール・取り締まりの強化、あるいは横断歩道の設置を要望する。	1人			速度取締り及び日積駐在所勤務員による警ら(パトロール)活動を実施。	注意喚起	
3	R1 日積小 2	継続	市道 忍道川 谷線	忍道 教徳寺周辺 (株)大島から県道までの区間	柳井市ハザードマップでも指摘されているが、大雨、地震等で崩れる危険性がある。県道からスピードを出したまま上ってくる車が多い。大型車も進入してくるが、樹木が多くカーブミラーもないので見通しが悪い。交通安全上も防犯上も問題がある。	崖面の補強やカーブミラーの設置を要望する。市土木課による定期的な樹木の伐採を要望する。	1人		【市土木課】 崖面の補強は現状崩れていない為、難しい。 通行に支障のある部分の樹木は伐採を行っており、見通しが確保できる為、カーブミラーの設置は難しい。	日積駐在所勤務員による警ら(パトロール)活動を実施。	注意喚起	
4	R1 日積小 3	継続	県道151号 伊陸大島港線	忍道県道周辺 日積川	忍道川の増水による危険性がある。	県土木によると「河川整備の予定なし」ということだが、引き続き定期的な浚渫など河川整備による安全確保を要望する。	4人		【県土木】 日積川については、定期的な巡視点検を行っています。		注意喚起	

令和2年度 通学路危険箇所対策内容 一覧表

柳井小学校区

通し番号	調査票番号	新規・継続	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	改善要望内容	通行児童生徒数	合同点検	対策内容				
									道路(河川)管理者	柳井警察署	学校	その他	
5	H27 柳井小 2	継続	市道 箕越大 祖線	柳井市古開作	車の離合スペースはあるが、道幅が狭く危険である。令和3年度に道路と橋が整備される予定だが、現在もこの道を通学路として利用する児童がいる。	ドライバーへの注意喚起のために、通学歩道を示す白線設置を要望する。	3人		【市都市計画・建築課】 都市計画道路古開作線の道路改良事業(街路事業)が施行中であり、現道の横に道路及び橋が整備されるため、完成後は通学路を変更する。 旧橋は撤去する。 令和3年度完成予定。		学校	注意喚起	
6	H27 柳井小 4	継続	市道 八丁土 手線	柳井市中央三丁目3番1号 (福屋薬局前交差点)	変形五差路で道幅が狭く見通しが悪い上に、交通量が多い。スピードを出し走行する車もある。	地域の方々や保護者による見守り活動を継続しているが、引き続き、警察の参加・協力を要望する。	108人		【市土木課】 道路両側に民家が隣接しており、拡幅等の道路改良は当面難しい。	柳井駅前交番員による交通立哨を実施。	学校	注意喚起	
7	H28 柳井小 3	継続	赤線	柳井市柳井4687番地1地先 (スーパー「フジ」南側の溝)	溝にふたがなく、深さもかなりあるので、児童が転落した場合は大きな事故につながりかねない。	転落防止柵の設置を要望する。	5人		【市経済建設課】 転落防止柵を検討。		学校	注意喚起	
8	H28 柳井小 5	継続	市道 平丸尾ノ 上線	柳井市柳井3684番地5地先	道幅が狭く、溝にふたがない。	早急に溝ふたの設置を要望する。	4人		【市土木課】 側溝については、計画性をもって整備していく。		学校	注意喚起	
9	H29 柳井小 2	継続	市道 古市後 割石線	柳井市尾の上	溝にふたがない。雨が降ると水量が増え、溝と道路の境界がわかりづらく、事故につながりかねない。	早急に溝ふたの設置を要望する。	19人		【市土木課】 側溝については、計画性をもって整備していく。		学校	注意喚起	
10	H30 柳井小 5	継続	市道 柳井駅 西公園線	柳井市南町一丁目	路面の段差が大きく、自転車と歩行者の通行部分が分かれていないため、児童の通学時は危険である。	路面の補修等、歩行者の安全を確保する対策を要望する。	38人		【市都市計画・建築課】 古開作中央線リニューアル事業により、歩道の整備を予定している。		学校	注意喚起	
11	R1 柳井小 1	継続	市道 八丁土 手線	柳井市古開作	車道にはみ出していた竹藪は伐採されたが、道幅が狭く車両が離合する際に児童と接触する可能性がある。	路側帯への破線設置を要望する。	30人		【市土木課】 今年度施工予定。		学校	注意喚起	

令和2年度 通学路危険箇所対策内容 一覧表

通し番号	調査票番号	新規・継続	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	改善要望内容	通行児童生徒数	合同点検	対策内容			
									道路(河川)管理者	柳井警察署	学校	その他
12	R1 柳井小2	継続	市道 八丁土手線	柳井市古開作	昨年度、路肩注意棒が設置されたが、道幅は狭いままなので、注意喚起のための更なる対策が必要である。	路側帯への破線設置を要望する。	30人		【市土木課】 今年度施工予定。		注意喚起	
13	R2 柳井小1	新規	市道 姫田古市線	柳井市柳井 (元アーバン前)	道路改良に伴い、車がスピードを出して走行する。	横断歩道の設置を要望する。	87人		【市都市計画・建築課】 舗道拡幅は完成しましたが、残工事が残っており、令和3年度施工予定。	カーブで歩道の反対側に滞留場所がないことから横断歩道の設置は困難。	注意喚起	

柳北小学校区

通し番号	調査票番号	新規・継続	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	改善要望内容	通行児童生徒数	合同点検	対策内容			
									道路(河川)管理者	柳井警察署	学校	その他
14	R2 柳北小1	新規	市道落合羽口線と県道7号柳井周東線が接続する周辺	柳井市柳井 (きたに薬局の横)	県道の玖珂方面から市道へは7:00から8:00の通学時間帯は右折禁止だが、侵入してくる車両は後を絶たない。道幅も狭いため、大変危険である。	わかりやすい標識の設置、警察によるパトロールの強化を要望する。	21人		【市土木課】 パトロールの強化のお願い。	通行禁止取締り、交通立哨、パトロールを実施。	注意喚起	
15	R2 柳北小2	新規	市道 門前工田線	柳井市柳井 (平田橋付近)	道幅が狭く、蓋のない用水路側を通行するため危険である。	転落防止柵や溝ぶたの設置を要望する。	11人		【市土木課】 設置については今後検討していく。通学児童へは宅地側を通るよう指導のお願い。		注意喚起	
16	R2 柳北小3	新規	県道7号柳井周東線と県道149号柳井由宇線が接続する周辺	柳井市柳井 (中馬皿交差点)	横断歩道の待機場所がほかより低くなっているため、雨天時には水たまりができ、待機できない。また、通行にも支障がある。	現地の補修、排水設備の完備を要望する。	16人		【県土木】 状況を調査したうえで補修工事等の必要性について対応を検討します。		注意喚起	
17	R2 柳北小4	新規	県道7号柳井周東線と県道149号柳井由宇線が接続する周辺	柳井市柳井 (中馬皿交差点)	横断歩道の白線と車両の停止線が薄くなっている。	塗装の補修を要望する。	16人			警察本部(交通規制課)に停止線の塗替え上申済み。	注意喚起	
18	R2 柳北小5	新規	県道149号柳井由宇線	柳井市柳井 (政田農園付近)	横断歩道の白線が薄くなっている。	塗装の補修を要望する。	14人			警察本部(交通規制課)に停止線の塗替え上申済み。	注意喚起	
19	R2 柳北小6	新規	県道149号柳井由宇線	柳井市柳井 (柳井5371番地付近)	横断歩道の白線が薄くなっている。	塗装の補修を要望する。	4人			警察本部(交通規制課)に停止線の塗替え上申済み。	注意喚起	

令和2年度 通学路危険箇所対策内容 一覧表

新庄小学校区

通し番号	調査票番号	新規・継続	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	改善要望内容	通行児童生徒数	合同点検	対策内容			
									道路(河川)管理者	柳井警察署	学校	その他
20	H27 新庄小 4	継続	市道 北部柳井田布施線	柳井市新庄1147番地付近 (向陽団地前 横断歩道)	スピードを出して走行する車が多く、横断歩道で止まってくれない。	「スクールゾーン」等の路面表示や標識設置等、走行車への注意喚起対策を要望する。	41人		【市土木課】横断歩道の着色等検討していきたい。また、注意喚起の路面標示についても検討したい。	横断歩行者妨害取締り、交通立哨、パトロールを実施。	注意喚起	
21	H27 新庄小 5	継続	市道 北部柳井田布施線	柳井市新庄367番地付近 (岡山測量前 横断歩道)	緩やかなカーブになっているので、スピードを出して走行する車からは歩行者の横断に気づきにくい。近くに宅地が造成されており、工事車両の出入りも心配である。	「スクールゾーン」等の路面表示や標識設置等、走行車への注意喚起対策を要望する。	4人		【市土木課】横断歩道の着色等検討していきたい。また、注意喚起の路面標示についても検討したい。	横断歩行者妨害取締り、交通立哨、パトロールを実施。	注意喚起	
22	H28 新庄小 1	継続	市道 田布呂木新庄線	柳井市古開作	道路沿いにある土手の下には深い溝があるが、転落防止の措置がとられていない。車を避けて転落する恐れがあり危険である。	転落防止柵の設置等を要望する。	7人		【市土木課】河川改修事業に合わせて防護柵の設置を検討する。		注意喚起	
23	H28 新庄小 2	継続	河川管理道	柳井市新庄2403番地付近 (築山橋・新庄小学校間の土穂石川沿い)	築山橋・新庄小学校間の土穂石川沿いにある道路の川側の部分に亀裂や陥没した箇所がある。また、道路下の土砂が流出している箇所はガードレールが川側に傾いている。大雨の後などは、道路が川側に崩落する恐れがあり危険である。	道路や川の護岸の修復や補強等を要望する。	24人		【県土木】河川については浚渫を平成31年度に行いました。土穂石川の護岸については、状況を調査したうえで補修工事等の必要性について対応を検討します。		注意喚起	
24	R2 新庄小 1	新規	市道 宮ノ下安行線	柳井市新庄沖原1987番地1付近	道幅が狭くカーブしているが、抜け道として利用する車はスピードを出し走行する。	走行車への注意喚起対策を要望する。	27人		【市土木課】注意喚起の路面標示について検討したい。		注意喚起	
25	R2 新庄小 2	新規	市道 富尾線	柳井市新庄下富尾	道幅が狭く、道路脇に深い溝があるので、車とすれ違う時危険である。	走行車への注意喚起対策や落下防止策を要望する。	29人		【市土木課】注意喚起の路面標示について検討したい。		注意喚起	

令和2年度 通学路危険箇所対策内容 一覧表

余田小学校区

通し番号	調査票番号	新規・継続	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	改善要望内容	通行児童生徒数	合同点検	対策内容			
									道路(河川)管理者	柳井警察署	学校	その他
26	R2 余田小1	新規	市道 小平尾坂本線	柳井市余田1335番地6付近 (余田小学校から溝尻商店まで)	路側帯の幅の狭い箇所がある。	路側帯を拡幅する対策を要望する。	33人		【市土木課】道路改良工事の要望として検討したい。		注意喚起	
27	R2 余田小2	新規	市道 小平尾坂本線	柳井市余田1454番地付近 (宝積台から余田警察官駐在所まで)	通学路とわかるような注意喚起の表示がない。	ドライバーへの注意喚起のための対策を要望する。	14人		【市土木課】注意喚起の路面標示について検討したい。	柳井駅前交番員による交通立哨を実施。	注意喚起	
28	R2 余田小3	新規	市道 柳井田布施線	柳井市余田3466番地付近 (ANNのいちご畑前)	交通量が多く、スピードを出して走行する車が多いが、路側帯の幅が狭く危険である。	路側帯を拡幅する対策を要望する。	3人		【市土木課】路側帯の拡幅は難しいので、路面標示の注意喚起等で検討したい。		注意喚起	

伊陸小学校区

通し番号	調査票番号	新規・継続	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	改善要望内容	通行児童生徒数	合同点検	対策内容			
									道路(河川)管理者	柳井警察署	学校	その他
29	R2 伊陸小1	新規	県道70号 主要地方道 柳井玖珂線	柳井市伊陸515番地前	消防機庫近くの通学路にある横断歩道が消えかかっている。	横断歩道がはっきりと分かるように白線を濃くする対策を要望する。	2人			現地確認後、警察本部(交通規制課)に横断歩道の塗替え上申予定。	注意喚起	
30	R2 伊陸小2	新規	県道68号 主要地方道 光日積線	柳井市伊陸4578番地前	伊陸モーターズ近くの交差点で通学路にある横断歩道が消えかかっている。	横断歩道がはっきりと分かるように白線を濃くする対策を要望する。	10人			現地確認後、警察本部(交通規制課)に横断歩道の塗替え上申予定。	注意喚起	

令和2年度 通学路危険箇所対策内容 一覧表

柳井南小学校区

通し番号	調査票番号	新規・継続	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	改善要望内容	通行児童生徒数	合同点検	対策内容			
									道路(河川)管理者	柳井警察署	学校	その他
31	H27 柳井南小1	継続	県道72号主要地方道柳井・上関線	柳井市伊保庄2707番地付近	赤く塗装された歩道の幅が狭い箇所がある。また、山側からの雑草や木の枝により、さらに歩道が狭くなり、児童や自転車がよけて通行するため、大変危険である。特に9月～10月はキク科センダングサ果実が路上まで伸びる時期であり、保護者から草刈りを要望する声がある。	県土木課が年1回歩道沿いの草刈りを実施されているが、継続を要望する。	3人		【県土木】今年度は、7月末に草刈りを実施しました。		注意喚起	
32	H30 柳井南小1	継続	県道72号主要地方道柳井・上関線と市道横田蔵花線が接続する周辺	柳井市伊保庄2820番地付近	伊保庄中郷から県道72号線に出る三叉路の所にイチジクの木が植えてあり、春から秋にかけて葉が茂る時期は見通しが悪く危険である(定期的に剪定・草刈りが行われているようである。)	通学路になっており、児童の安全を守るために剪定・草刈りを引き続き要望する。	3人				注意喚起	視界を遮っていたイチジクの木は伐採されている。
33	R2 柳井南小1	新規	私有地	柳井市伊保庄1429番地付近	貯水池があり、囲いなどもなく誰でも入れるような状況であり、危険である。	フェンス・看板等の設置を要望する。	3人				注意喚起	R2.8.7柳井市青少年育成センターで注意喚起の看板設置済。
34	R2 柳井南小2	新規	県道72号主要地方道柳井・上関線	柳井市伊保庄1345番地付近	大雨が降ると、歩道が水浸しになり、歩きにくい。	歩道の整備を要望する。	27人	● R2	【県土木】水が既設の側溝等に乗るように一部今年度対応予定です。		注意喚起	
35	R2 柳井南小3	新規	県道72号主要地方道柳井・上関線	柳井市伊保庄701番地付近	車の往来が激しく、大型車が通行するにも関わらず、歩道が狭い。	路側帯を拡幅またはカラー舗装を要望する。	15人	● R2	【県土木】カラー舗装については、西側路肩(山側)を対象に一部今年度対応しました。		注意喚起	【市教育委員会】横断旗設置予定。
36	R2 柳井南小4	新規	県道72号主要地方道柳井・上関線	柳井市伊保庄660番地付近	車の往来が激しく、大型車が通行するにも関わらず、歩道が狭い。	路側帯を拡幅またはカラー舗装を要望する。横断歩道の設置を要望する。	15人	● R2	【県土木】カラー舗装については、西側路肩(山側)を対象に一部今年度対応しました。	カーブで歩道の反対側に滞留場所がないことから横断歩道の設置は困難。	注意喚起	

令和2年度 通学路危険箇所対策内容 一覧表

小田小学校区

通し番号	調査票番号	新規・継続	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	改善要望内容	通行児童生徒数	合同点検	対策内容				
									道路(河川)管理者	柳井警察署	学校	その他	
37	R2 小田小 1	新規	県道72号 主要地方道 柳井・上関線	小木尾交差点	車道に右折用の引き込み車線部分があるが、左折する車を避けようとはみ出す車があり、横断歩道を渡る際、非常に危険である。	上関方面からの左折経路の改善を要望する。	10人	● R2	【県土木】 ゼブラゾーンにパイロンを設置する予定です。		学校	注意喚起	

大畠小学校区

通し番号	調査票番号	新規・継続	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	改善要望内容	通行児童生徒数	合同点検	対策内容				
									道路(河川)管理者	柳井警察署	学校	その他	
38	R2 大畠小 1	新規	赤線	柳井市大畠1424番地付近	山側斜面が崩れビニールシートで応急処置をしているが、本格的な対策が取られておらず、迂回路で通学している。	本来の通学路で安心して通学できるよう、斜面の安全対策を要望する。	4人		【市経済建設課】 現地調査を行い法面対策を検討する。		学校	注意喚起	

令和2年度 通学路危険箇所対策内容 一覧表

柳井中学校区

通し番号	調査票番号	新規・継続	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	改善要望内容	通行児童生徒数	合同点検	対策内容			
									道路(河川)管理者	柳井警察署	学校	その他
39	H30 柳井中 2	継続	赤線 県道7号 主要 地方道 柳井 周東線	「柳井中学校入口」交差 点北側	自転車から見ると、曲がっ てくる自動車見えづらく、か なりのスピードで進入してく る。自動車の停止線が消え ている。	「とまれ」等の標示と「通学 路」等の標識の設置を要望 する。	15人	● R2	【市経済建設課】 赤線に「とまれ」等 の表示の検討。		注意喚起	
40	H30 柳井中 3	継続	市道 一里木 元折線	「柳井中学校入口」交差 点西側	自転車から見ると、曲がっ てくる自動車、直進の自動車 とも見えづらく、かなりのス ピードで進入してくる。「柳 井中学校入口」交差点混雑時 はこの交差点が、迂回路とし て使われる。	カーブミラーの増設と「と まれ」等の標示設置を要望 する。	30人	● R2	【市土木課】 自転車・歩行者用 カーブミラーを設置 済。	警察本部(交通 規制課)に停止 線の塗替え上申 済み。	注意喚起	

柳井西中学校区

通し番号	調査票番号	新規・継続	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	改善要望内容	通行児童生徒数	合同点検	対策内容			
									道路(河川)管理者	柳井警察署	学校	その他
41	R2 柳井西 中 1	新規	市道 北部柳 井田布施線	柳井市新庄沖原公会堂 から東200m付近交差 点	下校時、狭いスペースに信 号待ちの生徒が多く集まり 危険である。昨年度、「登下 校時の児童生徒の集合場所 等の点検」においても候補 対象に上げた。	防護柵の設置を要望す る。	50人	● R2	【市土木課】 車両用防護柵を設 置予定。		注意喚起	
42	R2 柳井西 中 2	新規	県道22号 主要地方道光 柳井線	柳井市新庄1564番地1 セブンイレブン新庄店北 側	下校時、狭いスペースに信 号待ちの生徒が多く集まり 危険である。昨年度、「登下 校時の児童生徒の集合場所 等の点検」においても候補 対象に上げた。	防護柵の設置を要望す る。	30人	● R2	【県土木】 隣接地の出入口と なっており、管理者 のみでは対応が困 難。		注意喚起	
43	R2 柳井西 中 3	新規	市道 北部柳 井田布施線	柳井市余田2201番地1 (堀)付近	南進する道路に一旦停止 の標識はあるが、停止線が 消えて見えない。交差点に ある民家の生垣が視界を遮 り、余田方面から登校する自 転車通学生は危険である。	停止線を濃くする対策と 生徒の安全を守るために生 垣の剪定を要望する。	20人		【市土木課】 停止線がある為、 道路管理者として は支障がないと考 えられる。	現地確認後、警 察本部(交通規 制課)に停止線 の塗替え上申予 定。	注意喚起	居住者へ生垣 の剪定を依頼 し、対応して いただいた。

大畠中学校区

通し番号	調査票番号	新規・継続	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	改善要望内容	通行児童生徒数	合同点検	対策内容			
									道路(河川)管理者	柳井警察署	学校	その他
44	H27 大畠中 2	継続	市道 宗任蟹 田線	柳井市神代 (大畠中学校入口)	国道から学校への登り口 が狭くて危険。登校時の通 行量も多い。	登校坂入り口付近の道路 に「徐行」「通学路」等の標 示設置を要望する。	13人		【市土木課】 路面標示につい ては優先順位を決 めて設置してい きたい。		注意喚起	