

令和元年度 通学路危険箇所対策内容 一覧表

日積小学校区

| 通し番号 | 調査票番号 | 新規・継続 | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 改善要望内容 | 通行児童生徒数 | 合同点検 | 対策内容 | | | |
|------|-----------------|-------|--------------|----------------------------|---|--|---------|------|-------------------------------------|---------------------------|----------|-----|
| | | | | | | | | | 道路(河川)管理者 | 柳井警察署 | 学校 | その他 |
| 1 | H30 日積 小1 | 継続 | 国道437号線 | 防長バス中山バス停から 水梨バス停まで | 朝晩の交通量が多く、スピードを出して走行する車が多い。児童はスクールバスで登校しているため歩く距離は短い、危険を感じている。 | 「通学路」や「スピードを控えめに」等の看板設置を要望する。 | 5人 | | | パトロール等の実施。 | 注意喚起 | |
| 2 | R1 日積 小1 | 新規 | 県道柳井由宇線 | 防長バス若杉停留所近くの交差点 | 車の衝突事故が多い。スピードを出す車が多い。 | 「通学路」「スピードを控えめに」等の看板の設置やパトロール・取り締まりの強化、あるいは横断歩道の設置を要望する。 | 1人 | | | パトロール等の実施。 横断歩道の設置は困難。 | 注意喚起 | |
| 3 | R1 日積 小2 | 新規 | 市道 忍道川 谷線 | 忍道 教徳寺周辺 (株)大島から県道までの区間 | 大雨、地震等で崩れる危険性がある。柳井市ハザードマップにも指摘されている。県道から上ってくる車が多く、見通しも悪いため、交通安全上も危険。スピードを出す車が多く、大型車も進入する。樹木が多くカーブミラーもない。防犯上も問題がある。 | 崖面の補強やカーブミラーの設置を要望する。 | 1人 | | 見通しの改善を図るため、立木の伐採を実施。 【市土木課】 | | 注意喚起 | |
| 4 | R1 日積 小3 | 新規 | 県道伊陸大島 港線 | 忍道県道周辺 | 忍道川の氾濫の危険性がある。 | 河川整備を要望する。 (県河川 日積川) | 4人 | | 河川整備の予定なし。 【県土木】 | | 注意喚起 | |
| 5 | R1 日積 小4 | 新規 | 2級河川 日積 川 | 柳井市日積宮ヶ峠 旧出張所下の橋 | 老朽化している。欄干が低く落下の危険性がある。大雨で水かさが増しているときには、水面が床板までくる。 | 橋に手すり等の設置を要望する。 | 3人 | | 占用物件ではなく、管理者不明のため、安全対策が困難。 【県土木】 | | 通学路変更の検討 | |

令和元年度 通学路危険箇所対策内容 一覧表

柳井小学校区

| 通し番号 | 調査票番号 | 新規・継続 | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 改善要望内容 | 通行児童生徒数 | 合同点検 | 対策内容 | | | |
|------|-----------------|-------|-----------|---------------------------------|---|----------------------------|---------|------|---|---------------|------|-----|
| | | | | | | | | | 道路(河川)管理者 | 柳井警察署 | 学校 | その他 |
| 6 | H30 柳井 小4 | 継続 | 市道 箕越大祖線 | 柳井市古開作 | 道路の幅が細く、車の離合スペースがあるが危険である。 | 歩道の確保を要望する。 | 3人 | | 都市計画道路古開作線の道路改良事業(街路事業)が施行中であり、現道の横に道路及び橋が整備されるため、完成後は通学路を変更する。 旧橋は撤去の予定。令和3年度完成予定。 【市都市計画・建築課】 | | 注意喚起 | |
| 7 | H27 柳井 小4 | 継続 | 市道 八丁土手線 | 柳井市中央三丁目3-1 (福屋薬局前交差点) | 変形五差路で道幅が狭く見通しが悪い上に、交通量が多く、スピードを出す車もある。 | 交差点での見守り活動に、警察の参加・協力を要望する。 | 108人 | | 道路両側に民家が隣接しており、拡幅等の道路改良は当面難しい。 【市土木課】 | 駅前交番による協力を実施。 | 注意喚起 | |
| 8 | H28 柳井 小1 | 継続 | 市道 姫田古市線 | 柳井市柳井 (元アーバン前) | カーブを伴う車両1台分の道幅の道路を、多くの車両が通行する。 | 注意を喚起する通学路看板の設置や表示を要望する。 | 87人 | | 市道姫田古市線の道路改良工事が施行中であり、拡幅、歩道整備に向け整備を行う。 令和3年度完成予定。 【市都市計画・建築課】 | | 注意喚起 | |
| 9 | H28 柳井 小3 | 継続 | 赤線 | 柳井市柳井4687-1地先 (スーパー「フジ」南側の溝) | 溝にふたがない。 | 溝ぶたの設置を要望する。 | 5人 | | 全て蓋掛けをすると維持管理上、支障がでてくるので、転落防止柵の検討する。 【市経済建設課】 | | 注意喚起 | |
| 10 | H28 柳井 小5 | 継続 | 市道 平丸尾ノ上線 | 柳井市柳井8684-5先 | 車道が狭く、溝にふたがない。 | 溝ぶたの設置を要望する。 | 4人 | | 側溝については、計画的に整備を実施予定。 【市土木課】 | | 注意喚起 | |
| 11 | H29 柳井 小1 | 継続 | 準用河川 井向川 | 柳井市尾の上 | ポールはあるが、柔らかく、間隔も広いため、低学年が川に落ちるおそれがある。 | しっかりした金属製の柵の設置を要望する。 | 2人 | | H30年度に防護柵を設置済み 【市土木課】 | | | |
| 12 | H29 柳井 小2 | 継続 | 市道 古市後割石線 | 柳井市尾の上 | 溝にふたがない。雨が降ると、水路の水が増える。 | 溝ぶたの設置を要望する。 | 19人 | | 側溝については、計画的に整備を実施予定。 【市土木課】 | | 注意喚起 | |

令和元年度 通学路危険箇所対策内容 一覧表

| 通し番号 | 調査票番号 | 新規・継続 | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 改善要望内容 | 通行児童 生徒数 | 合同 点検 | 対策内容 | | | | |
|------|-----------------|-------|----------------------------------|-----------|---|------------------------------------|-------------|----------|--|-------|----|--------|--|
| | | | | | | | | | 道路(河川)管理者 | 柳井警察署 | 学校 | その他 | |
| 13 | H30 柳井 小1 | 継続 | 市道 姫田古 市線 一部柳井文化 福祉課会館敷 | 柳井文化福祉会館前 | 駐車している自動車の後ろ を歩くようになり危険である。 下校中に急発進している車 もある。 | 駐車禁止の表示を要望す る。 | 14人 | ● R1 | 施設来館者に対 し、通学路である旨 注意喚起を行う。 【生涯学習・スポー ツ推進課】 | | 学校 | 通学路の変更 | |
| 14 | H30 柳井 小5 | 継続 | 市道 柳井駅 西公園線 | 柳井市南町一丁目 | 路面の段差が大きく、自転 車と通行部分が分かれてお らず、混在するため、児童の 通学時は危険である。 | 路面の補修等、歩行者の安 全を確保する対策を要望す る。 | 38人 | | 古開作中央線リ ニューアル事業に より、歩道の整備を 予定。 【都市計画・建築 課】 | | | 注意喚起 | |
| 15 | R1 柳井 小1 | 新規 | 市道 八丁土 手線 | 柳井市柳井 | 道幅が狭いうえに、竹藪が 大きくなってきた。離合する 車両がいると、その車両に 接触する可能性が高くなる。 今年度実際に、接触した児 童もいる。 | 路肩の整備を要望する。 | 30名 | ● R1 | 民有地のため、路 肩整備は難しい。 竹藪の伐採は実施 済予定。 新たに破線を引き 注意喚起を促す予 定。 【市土木課】 | | | 注意喚起 | |
| 16 | R1 柳井 小2 | 新規 | 市道 八丁土 手線 | 柳井市柳井 | 道幅が狭く、転落の恐れが ある。 | 路肩の整備を要望する。 | 30名 | | 路肩注意棒の設 置。 路肩整備は計画的 に実施予定。 新たに破線を引き 注意喚起を促す予 定。 【市土木課】 | | | 注意喚起 | |

柳東小学校区

| 通し番号 | 調査票番号 | 新規・継続 | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 改善要望内容 | 通行児童 生徒数 | 合同 点検 | 対策内容 | | | | |
|------|-----------------|-------|----------------|-----------------------|-----------------------------|--|-------------|----------|--|--------------------|----|---------------|--|
| | | | | | | | | | 道路(河川)管理者 | 柳井警察署 | 学校 | その他 | |
| 17 | H29 柳東 小1 | 継続 | 市道 港樋の 上線 | 柳井市柳井1011 (岸の下踏切) | 登下校時の交通量が多く、 幅も狭くて危険である。 | 踏切幅を拡大を要望する。 歩行者用の白線設置を要 望する。 | 4人 | | JRと調整中ではあ るが、当面对応は 難しい。 【市土木課】 | | | 注意喚起 | |
| 18 | H29 柳東 小2 | 継続 | 市道 神花原 三本松線 | 柳井市柳井973 (江の浦第2踏切) | 道幅が非常に狭く、歩行す るのにも危険が伴う。 | 踏切幅を拡大を要望する。 歩行者用の白線設置を要 望する。 | 3人 | | JRと調整を行う。 【市土木課】 | | | 注意喚起 | |
| 19 | H29 柳東 小3 | 継続 | 準用河川 竜 華川 | 柳井市柳井1483 (水口) | ガードレールがないため、川 に落ちる危険がある。 | ガードレールの設置を要望 する。 | 47人 | | 市土木課が管理す る橋ではないため、 対応は難しい。 【市土木課】 | | | 通学路の変更 を検討 | |
| 20 | H29 柳東 小4 | 継続 | 市道 港樋の 上線 | 柳井市柳井1005 (中電社宅横) | 道幅が狭く、見通しも悪い。 | 「スクールゾーン」等の路面 標示を要望する。歩行者用 の白線設置を要望する。 | 69人 | ● R1 | 外側線及び誘導線 を新たに施工予 定。 【市土木課】 | 最高速度30表示 を施工上申中 | | 注意喚起 | |

令和元年度 通学路危険箇所対策内容 一覧表

| 通し番号 | 調査票番号 | 新規・継続 | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 改善要望内容 | 通行児童生徒数 | 合同点検 | 対策内容 | | | |
|------|-------------|-------|---------|---------------------|--|--------------------------------------|---------|---------|--------------------------------|----------------|------|-----|
| | | | | | | | | | 道路(河川)管理者 | 柳井警察署 | 学校 | その他 |
| 21 | H29 柳東小5 | 継続 | 神花原三本松線 | 柳井市柳井994-1 | 歩道幅が狭く、溝にふたがないので歩行するのに危険が伴う。 | 溝ぶたの設置を要望する。 | 3人 | | 側溝については、計画的に整備を実施予定。 【市土木課】 | | 注意喚起 | |
| 22 | R1 柳東小1 | 新規 | 港樋の上線 | 柳井市柳井1005 (中電宅横) | 新しく宅地になり、家の間の道を通る。狭い道なのに、通勤する車も多く、危ない。 | 「スクールゾーン」等の路面標示を要望する。歩行者用の白線設置を要望する。 | 69人 | ● R1 | 外側線を新たに施工予定。 【市土木課】 | 最高速度30表示を施工上申中 | 注意喚起 | |

柳北小学校区

| 通し番号 | 調査票番号 | 新規・継続 | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 改善要望内容 | 通行児童生徒数 | 合同点検 | 対策内容 | | | |
|------|-------------|-------|----------------------|---------------|---|-----------------------------|---------|------|---|-------|------|-----|
| | | | | | | | | | 道路(河川)管理者 | 柳井警察署 | 学校 | その他 |
| 23 | H30 柳北小1 | 継続 | 市道落合羽口線と県道7号線が接続する周辺 | 柳井市柳(きたに薬局の横) | 朝の交通量が多く、市道から左右確認のため歩道に入り込む車もある歩道幅が狭く、白線も薄くなっているため車や自転車との接触も考えられ、大変危険である。 | 学校裏門までの歩道を示す白線を濃くする対策を要望する。 | 27人 | | 県道の歩道部の白線は、塗り替え済み。【県土木】 市道はH30年度に白線を施工、R1年度に蓋部分の白線を施工予定。 【市土木課】 | | 注意喚起 | |

新庄小学校区

| 通し番号 | 調査票番号 | 新規・継続 | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 改善要望内容 | 通行児童生徒数 | 合同点検 | 対策内容 | | | |
|------|-------------|-------|-------------|---------------------------|---|---|---------|------|--|-------|------|-----------------------|
| | | | | | | | | | 道路(河川)管理者 | 柳井警察署 | 学校 | その他 |
| 24 | H27 新庄小1 | 継続 | 市道 柳井田布施線 | 柳井市新庄2660 (下富尾公会堂前交差点) | スピードを出す車が多い。土穂石側の見通しが悪い。カーブミラーに日光が当たり、見えにくい。冬場は特に見えにくい。 | 信号機の設置及び見通しの改善を要望する。横断歩道表示が土穂石側から来り、見えにくい。冬場は特に設置する対策を要望する。 | 23人 | | 道路改良については現在、測量設計中であり、計画性をもって整備を行う。 【市土木課】 | | 注意喚起 | |
| 25 | H27 新庄小4 | 継続 | 市道 北部柳井田布施線 | 柳井市新庄1147 (向陽団地前 横断歩道) | スピードを出している車が多く、横断歩道で止まってくれない。 | 「スクールゾーン」等の路面表示や標識設置等、走行車への注意喚起対策を要望する。 | 25人 | | | | 注意喚起 | 注意喚起方法の検討 【市教育委員会】 |
| 26 | H27 新庄小5 | 継続 | 市道 北部柳井田布施線 | 柳井市新庄367 (岡山測量前 横断歩道) | 緩やかなカーブになっており、車から歩行者の横断に気づきにくい。スピードを出している走る車が多い。近くに宅地が造成されており、工事車両の出入りも心配である。 | 「スクールゾーン」等の路面表示や標識設置等、走行車への注意喚起対策を要望する。 | 6人 | | | | 注意喚起 | 注意喚起方法の検討 【市教育委員会】 |

令和元年度 通学路危険箇所対策内容 一覧表

| 通し番号 | 調査票番号 | 新規・継続 | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 改善要望内容 | 通行児童生徒数 | 合同点検 | 対策内容 | | | |
|------|-----------------|-------|------------------------------------|------------------------------------|--|---|---------|------|---|------------|------|-----|
| | | | | | | | | | 道路(河川)管理者 | 柳井警察署 | 学校 | その他 |
| 27 | H27 新庄 小6 | 継続 | 河川管理道 | 柳井市新庄2606 (土穂石川付近) | 道幅が狭く、道とガードレールの間が広いため川に落ちる危険がある。大潮の満潮時や降雨による増水時には、特に危険である。 | 落下を防ぐ措置を要望する。 | 30人 | | 幅員が狭いため、車両の通行に支障がないようこのような形状になっているものと推測される。 【市土木課】 | | 注意喚起 | |
| 28 | H28 新庄 小1 | 継続 | 市道 田布呂木新庄線 | 柳井市古開作 | 道路沿いにある土手の下には深い溝があるが、転落防止の措置がとられていない。車が来た時などに、避けて転落する恐れがあり危険である。 | 転落防止柵の設置等を要望する。 | 9人 | | 路肩注意棒の設置。 河川改修事業に合わせて防護柵の設置を検討する。 【市土木課】 | | 注意喚起 | |
| 29 | H28 新庄 小2 | 継続 | 河川管理道 | 柳井市新庄2403付近 (築山橋・新庄小学校間の土穂石川沿い) | 築山橋・新庄小学校間の土穂石川沿いにある道路の川側の部分に亀裂や陥没した箇所がある。また、道路が川側に傾斜しガードレールが川側に傾いている箇所がある。道路が川側に崩落する恐れがあり危険である。大雨の後などは、特に危険である。 | 道路や川の護岸の修復や補強等を要望する。 | 20人 | | 土穂石川の護岸の状況を調査した上で補修工事等の必要性について対応を検討。 【県土木】 | | 注意喚起 | |
| 30 | H29 新庄 小3 | 継続 | 中嶋宮ノ下線 (新庄郵便局から「つきでストアー」にかけての道) | 柳井市新庄307 (赤道建設工業付近) | スピードを出している車が多い。草が伸びていて、道路と溝の境が分からず、危険である。 | 郵便局側から通行する車にも分かるような「通学路」路面表示等、道路の環境整備を要望する。 | 31人 | | 草刈りは定期的実施。 【市土木課】 | | 注意喚起 | |
| 31 | H30 新庄 小1 | 継続 | 八丁土手線 (池永ストアー付近の道、新庄小へ向かう橋) | 柳井市新庄1007-5 | スピードを出してくる車が多い。横断帯部分を含む白線も消えかかっている。通行止め(7:30-8:30・矢印)の表示も消えかかっている。 | 白線の塗り替えと路面表示の改良を要望する。 | 189人 | | 外側線については、要望箇所も多いため、優先順位をつけて順次塗り替え(更新)予定。 【市土木課】 | 塗り替え上申中 | 注意喚起 | |
| 32 | H30 新庄 小3 | 継続 | 市道 法師田線 | 柳井市新庄1587 | 登校時の通行量が多く、スピードを出してくる車が多い。歩道がない。見通しの悪い交差点をたくさん的小学生が横断している。 | 押しボタン信号機の設置と「スクールゾーン」の表示を要望する。 | 75人 | | | 信号機の設置は困難。 | 注意喚起 | |

令和元年度 通学路危険箇所対策内容 一覧表

余田小学校区

| 通し番号 | 調査票番号 | 新規・継続 | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 改善要望内容 | 通行児童生徒数 | 合同点検 | 対策内容 | | | |
|------|------------|-------|-----------|-----------|--------------------------|---------------------------------|---------|------|-----------|---------|------|---------------------------|
| | | | | | | | | | 道路(河川)管理者 | 柳井警察署 | 学校 | その他 |
| 33 | R1 余田小1 | 新規 | 市道 小平尾坂本線 | 柳井市余田1344 | 道が細い上にカーブになっているため見通しが悪い。 | 路側帯の表示と「通学路」の表示をはっきりさせる対策を要望する。 | 30人 | | | | 注意喚起 | 土地所有者に草刈依頼予定。 【市教育委員会】 |
| 34 | R1 余田小2 | 新規 | 市道 小平尾坂本線 | 柳井市余田1419 | 横断歩道の線が消えかかっている部分がある。 | 横断歩道がはっきりと分かるように白線を濃くする対策を要望する。 | 65人 | | | 塗り替え上申中 | 注意喚起 | |

伊陸小学校区

| 通し番号 | 調査票番号 | 新規・継続 | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 改善要望内容 | 通行児童生徒数 | 合同点検 | 対策内容 | | | |
|------|-------------|-------|-----------|----------------|--------------------------------|---------------------------------|---------|------|-----------|---------|------|-----|
| | | | | | | | | | 道路(河川)管理者 | 柳井警察署 | 学校 | その他 |
| 35 | H30 伊陸小2 | 継続 | 主要地方道光日積線 | 柳井市伊陸6151-3番地前 | 宮が原のバス停近くの通学路にある横断歩道が消えかかっている。 | 横断歩道がはっきりと分かるように白線を濃くする対策を要望する。 | 22人 | | | 塗り替え上申中 | 注意喚起 | |
| 36 | H30 伊陸小3 | 継続 | 主要地方道光日積線 | 柳井市伊陸5877-7番地前 | 宮が原のバス停近くの通学路にある横断歩道が消えかかっている。 | 横断歩道がはっきりと分かるように白線を濃くする対策を要望する。 | 22人 | | | 塗り替え上申中 | 注意喚起 | |

平郡東小学校区

| 通し番号 | 調査票番号 | 新規・継続 | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 改善要望内容 | 通行児童生徒数 | 合同点検 | 対策内容 | | | |
|------|-------------|-------|----------|--------|--------------------------------------|---------------------------------|---------|------|-----------|----------------------|------|-----|
| | | | | | | | | | 道路(河川)管理者 | 柳井警察署 | 学校 | その他 |
| 37 | H27 平東小1 | 継続 | 県道 東浦西浦線 | 柳井市平郡東 | 路側帯を示す白線及び横断歩道の白線が消えかかっていたり、なかったりする。 | 横断歩道がはっきりと分かるように白線を濃くする対策を要望する。 | 5人 | | | 横断歩道ではないため、塗り替えできない。 | 注意喚起 | |

令和元年度 通学路危険箇所対策内容 一覧表

柳井南小学校区

| 通し番号 | 調査票番号 | 新規・継続 | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 改善要望内容 | 通行児童生徒数 | 合同点検 | 対策内容 | | | |
|------|-----------------|-------|--------|--------------------|--|--------------------------------|---------|------|------------------------------------|-------|------|--------------------------|
| | | | | | | | | | 道路(河川)管理者 | 柳井警察署 | 学校 | その他 |
| 38 | H27 柳南 小1 | 継続 | 県道 72号 | 柳井市伊保庄2707番地 付近 | 赤く塗装された歩道の道幅が狭い箇所がある。また、山側からの雑草や木の枝により、さらに歩道が狭くなり、児童や自転車がよけて通行するため、大変危険である。特に9月～10月はキク科センダングサ果実が路上まで伸びる時期であり、保護者からの要望があがっている。 | 歩道沿いの草刈りを定期的に行う対策を要望する。 | 3人 | | 草刈りは年に1回実施、本箇所は例年8月末に実施。 【県土木課】 | | 注意喚起 | |
| 39 | H30 柳南 小1 | 継続 | 市道 | 柳井市伊保庄2820番地 付近 | 伊保庄中郷から県道72号線に出る三叉路の所にイチジクの木が植えてあり、春から秋にかけて葉が茂る時期は見通しが悪く危険である。イチジクの木の手剪定等により、見通しが良くなるようにしてほしいと保護者からの要望があがっているが私有地の木であるので改善が難しいようである。 | 通学路になっており、児童の安全を守る何らかの対策を要望する。 | 3人 | | | | 注意喚起 | 土地所有者に草刈依頼予定 【市教育委員会】 |

小田小学校区

| 通し番号 | 調査票番号 | 新規・継続 | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 改善要望内容 | 通行児童生徒数 | 合同点検 | 対策内容 | | | |
|------|-----------------|-------|---------------------------------|------------------------------------|---|---|---------|------|---|-------------|------|-----|
| | | | | | | | | | 道路(河川)管理者 | 柳井警察署 | 学校 | その他 |
| 40 | H29 小田 小2 | 継続 | 県道 72号線 | 伊保庄神出～後瀬越 | 県道を横断する児童がいるが、直線道路を高速で走る車が多数あり、横断歩道もないため危険である。横断歩道までの片側が狭い。 | 横断歩道の新規設置を要望する。直線箇所については、追い越し禁止措置を要望する。 | 8人 | | | 横断歩道の設置は困難。 | 注意喚起 | |
| 41 | H30 小田 小1 | 継続 | 管理道(赤線) | 柳井市伊保庄4472あたり (柳井ひまわり園と小田小学校の間) | 橋のガードレールと川沿いの柵の間が空いているため、児童が通行する際に危険である。 | 橋のガードレールまたは川沿いの柵を延長する措置、またはそれに代わる対策を要望する。 | 10人 | | 高潮対策時の発電機を置く場所となっている。道路でなく、海の領域として扱われている。 【市土木課】 | | 注意喚起 | |
| 42 | H30 小田 小2 | 継続 | 県道72号線 主要地方道柳井・上関線 上浜バイパス | 柳井市立学校給食センター付近、及び 柳井ひまわり園付近 | 歩道の歩行者通行部分と自転車通行部分を区別する白線が消えかかっている。 | 白線を濃くする対策を要望する。 | 44人 | | 自転車は車道通行が原則であり、改めて塗り替えは考えていない。 【県土木】 | | 注意喚起 | |
| 43 | R1 小田 小1 | 新規 | 県道72号線 主要地方道柳井・上関線 | 旭ヶ丘団地入口の交差点 | 横断歩道の白線が薄くなり、消えかかっている。 | 横断歩道がはっきりと分かるように白線を濃くする対策を要望する。 | 27人 | | | 塗り替え上申中 | 注意喚起 | |

令和元年度 通学路危険箇所対策内容 一覧表

柳井中学校区

| 通し番号 | 調査票番号 | 新規・継続 | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 改善要望内容 | 通行児童 生徒数 | 合同 点検 | 対策内容 | | | |
|------|-----------------|-------|---------------|----------------|---|------------------------------|-------------|----------|--|-------|------|-----|
| | | | | | | | | | 道路(河川)管理者 | 柳井警察署 | 学校 | その他 |
| 44 | H28 柳井 中7 | 継続 | 市道 港樋ノ上 線 | 富まる柳井店横 | 自転車から見ると、曲がってくる自動車が見えづらい。 | カーブミラーの増設を要望する。 | 70人 | | 自転車は左側通行なので、道路を渡る時は左右の確認をしっかりと行うよう指導をお願いしたい。 【市土木課】 | | 注意喚起 | |
| 45 | H30 柳井 中1 | 継続 | 市道 落合羽 口線 | 政井医院横交差点 | 自転車から見ると、曲がってくる自動車見えづらく、かなりのスピードで進入してくる。自動車の停止線が消えている。 | 停止線の引き直しと「とまれ」等の標示設置を要望する。 | 10人 | | 今年度施工工事にて区画線の引き直しと停止指導線を引く予定。 【市土木課】 | | 注意喚起 | |
| 46 | H30 柳井 中2 | 継続 | 農道 柳井周 東線 | 「柳井中学校入口」交差点北側 | 自転車から見ると、曲がってくる自動車見えづらく、かなりのスピードで進入してくる。自動車の停止線が消えている。 | 「とまれ」等の標示と「通学路」等の標識の設置を要望する。 | 15人 | | 農道に「とまれ」等の表示の検討。 【経済建設課】 | | 注意喚起 | |
| 47 | H30 柳井 中3 | 継続 | 市道 一里木 元折線 | 「柳井中学校入口」交差点西側 | 自転車から見ると、曲がってくる自動車、直進の自動車とも見えづらく、かなりのスピードで進入してくる「柳井中学校入口」交差点が混んでくるとこの交差点が、迂回路として使われる。 | カーブミラーの増設と「とまれ」等の標示設置を要望する。 | 30人 | | 塗り替え上申中 | | 注意喚起 | |

令和元年度 通学路危険箇所対策内容 一覧表

柳井西中学校区

| 通し番号 | 調査票番号 | 新規・継続 | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 改善要望内容 | 通行児童生徒数 | 合同点検 | 対策内容 | | | |
|------|---------|-------|-------------|-------------------|---|--------------|---------|------|-----------|------------|------|-----|
| | | | | | | | | | 道路(河川)管理者 | 柳井警察署 | 学校 | その他 |
| 48 | H27柳西中1 | 継続 | 市道 北部柳井田布施線 | 柳井市新庄1149番地付近(佐保) | 緩やかなカーブになっており、スピードを出している車が歩行者を見落とす可能性がある。昨年度本校女子生徒が自転車を押して横断歩道を横断中に、ドライバーが気づくのが遅く接触事故を起こした。朝は新庄小の児童も集団登校で利用している。 | 信号機の設置を要望する。 | 10人 | | | 信号機の設置は困難。 | 注意喚起 | |
| 49 | H27柳西中2 | 継続 | 市道 北部柳井田布施線 | 柳井市余田1799付近 | 柳井西中下の沖原公会堂の信号から500mの位置にあり、直線道路のため車の通過速度も速い場所である。ダイヤモンドローズ側に渡る生徒にとって、横断用信号機があれば、安全な横断が可能となる。また、信号機の設置により、車のスローダウン効果も見込める。 | 信号機の設置を要望する。 | 30人 | | | 信号機の設置は困難。 | 注意喚起 | |

柳井南中学校区

| 通し番号 | 調査票番号 | 新規・継続 | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 改善要望内容 | 通行児童生徒数 | 合同点検 | 対策内容 | | | |
|------|---------|-------|---------|-------------------------|-------------------------------------|------------------------|---------|------|-----------|--|------|-----|
| | | | | | | | | | 道路(河川)管理者 | 柳井警察署 | 学校 | その他 |
| 50 | H27柳南中1 | 継続 | 県道 72号線 | 柳井市伊保庄3488付近(柳井南中学校正門前) | 登下校時の交通量が多く、車道側からの見通しが悪い。 | 道路標示等による歩行者の安全対策を要望する。 | 23人 | | | 路面標示はH30に対応済み。 【県土木課】 | 注意喚起 | |
| 51 | H27柳南中2 | 継続 | 県道 72号線 | 柳井市伊保庄3516付近(黒島神社付近) | 登下校時の交通量が多く、狭いカーブで見通しが悪い。 | 道路標示等による歩行者の安全対策を要望する。 | 10人 | | | 路面標示はH30に対応済み。 県道バイパス工事を早期に完成させ、通過交通量を減少させます。 【県土木課】 | 注意喚起 | |
| 52 | H27柳南中3 | 継続 | 県道 72号線 | 柳井市伊保庄3591付近(セブンイレブン付近) | 工事中のバイパス出口があり、登下校時の交通量が多い三叉路となっている。 | 道路標示等による歩行者の安全対策を要望する。 | 10人 | | | 路面標示はH29に対応済みです。 県道バイパス工事を早期に完成させ、通過交通量を減少させます。 【県土木課】 | 注意喚起 | |

令和元年度 通学路危険箇所対策内容 一覧表

| 通し番号 | 調査票番号 | 新規・継続 | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 改善要望内容 | 通行児童生徒数 | 合同点検 | 対策内容 | | | |
|------|-----------------|-------|-------------------------------|---|---|--------------------------------------|---------|------|---|-------|------|-----|
| | | | | | | | | | 道路(河川)管理者 | 柳井警察署 | 学校 | その他 |
| 53 | H27 柳南 中4 | 継続 | 市道 南町小 木尾線 市道 高須塩 浜線 | 柳井市伊保庄4923付近 (三宅鮮魚店付近) | バイパスにつながる道路が 坂道になっている丁字路で、 見通しが悪く道路も狭い。 | 道路標示等による歩行者 の安全対策を要望する。 | 6人 | | 現地調査の結果、 道路標示等の効果 は薄いと判断。有 効な対策について 検討する。 【市土木課】 | | 注意喚起 | |
| 54 | H27 柳南 中5 | 継続 | 県道 72号線 | 柳井市伊保庄2418付近 (円勝寺付近) | 道路が狭い上に、峠で見通 しが悪い。 | ・路側帯の拡張や道路標示 等による歩行者の安全対 策。 | 3人 | | 路面標示の薄い箇 所については、他 の要望箇所との緊 急性を勘案して対 応を検討します。 【県土木】 | | 注意喚起 | |
| 55 | H30 柳南 中1 | 新規 | 県道 72号線 | 柳井市伊保庄東田布呂 木5043-68付近 (さくら動物病院付近) | 横断歩道、自転車横断帯が 消えかけているため、自転 車での横断に困惑する。 | 横断歩道、自転車横断帯の 書き換え等の安全対策を要 望する。 | 3人 | | 塗り替え上申中 | | 注意喚起 | |

大島中学校区

| 通し番号 | 調査票番号 | 新規・継続 | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 改善要望内容 | 通行児童生徒数 | 合同点検 | 対策内容 | | | |
|------|-----------------|-------|--------------|-----------------------|--|---|---------|------|---|-------|------|-------------------------------|
| | | | | | | | | | 道路(河川)管理者 | 柳井警察署 | 学校 | その他 |
| 56 | H27 大島 中2 | 継続 | 市道 | 柳井市神代 (大島中学校入口) | 国道から学校への登り口が 狭くて危険。登校時の通行 量も多い。 | 登校坂入り口付近の道路 に「徐行」「通学路」等の標 示設置を要望する。 | 13人 | | | | 注意喚起 | 注意喚起方法 の検討 【市教育委員 会】 |
| 57 | H28 大島 中1 | 継続 | 国道 188号 線 | JR山陽本線沿い (遠崎→大島方面) | 毎年春先、国道沿いの土手 の草花が茂り、通行の妨げ となっている。自転車通学 の生徒が登校する際、歩道 では草花をよけてバランスを 崩したり、歩道のない場所 では、草をよけて車道に大き く入ったりしながら通行し ている。毎日のことであり危 険である。 | 春から夏にかけての除草を 要望する。 | 10人 | | JRの敷地の草であ り、国ではなくJRが 除草する箇所と なっており、以前よ りJRに除草を願 いしており、引き続 きJRにお願いし ていきたい。 【国土交通省山口 県河川国道事務 所】 | | 注意喚起 | |