

【通学路対策箇所図】 №9 市道柳井駅西公園線

写真①



写真②




現道の状況

市道柳井駅西公園線は、柳井市の中心市街地を南北に貫く幹線市道であり、柳井小学校、柳井中学校の通学路として利用されています。

自転車歩行者専用道路の路面には段差があり、通学時間帯には歩行者と自転車が混在していることから、転倒などの事故が起こっており、危険な状況となっています。

また、街路照明施設は老朽化が進み、倒壊の恐れが懸念されます。

このため、段差解消や、歩行者を守る歩道整備、街路照明施設の更新を行い、安全な通学路の確保につなげます。



拡大図

柳井小学校
柳井中学校

