

令和5年度 通学路危険箇所対策内容 一覧表

日積小学校区

通し番号	調査票番号	新規・継続	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	改善要望内容	通行児童生徒	合同点検	対策内容			
									道路管理者	柳井警察署	小中学校	その他
1	H30 日積小 1	継続	国道437号線	防長バス中山バス停から水梨バス停まで	朝晩の交通量が多く、スピードを出して走行する車が多い。児童はスクールバスで登校しており歩く距離は短い危険を感じている。横断歩道に横断旗を設置し、学校応援団の方が横断旗を持っていてもなかなか停まってもらえず長時間横断できないことがある。	安全に横断するため、押しボタン式信号の設置を要望する。	4人		【県土木】横断歩道の管理者は公安委員会のため対応なし。	現在の交通状況であれば、押しボタン信号の設置基準に満たないため設置は困難である。警らによる交通指導取締りを継続する。	児童生徒に対する道路横断時の注意喚起	
2	R4 日積小 1	継続	市道 中山大福原線	国道437号線 大畠方面から北上、旧柳井市の看板が見えたらすぐの脇道	水梨バス停から一本山側の道を登下校する児童がいるが、狭い道を猛スピードを出して自動車を通り過ぎて接触しそうになる。	自動車への注意喚起のため「スピード落とせ」、「学童注意」等の路面表示の設置を要望する。	2人		【市土木課】今年度の工事で、路面標示の設置を実施した。		通学児童に対する注意喚起	
3	R5 日積小 1	新規	県道 伊陸大畠港線	鍛冶屋腹原から丸子へ向かって下る坂道	見通しが悪く、車から坂道を下ってくる歩行者等が見えづらい。	自動車への注意喚起のため「スピード落とせ」、「学童注意」等の路面表示の設置を要望する。	1人		【県土木】法定外の路面標示については、要望者(教育委員会)で実施してください。		通学児童に対する注意喚起	【市教育委員会】注意喚起の対策について、路面表示や看板設置を検討する。

柳井小学校区

通し番号	調査票番号	新規・継続	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	改善要望内容	通行児童生徒	合同点検	対策内容			
									道路管理者	柳井警察署	小中学校	その他
4	H27 柳井小 4	継続	市道 八丁土手線	柳井市中央三丁目3番1号 (福屋薬局前交差点)	変形五差路で道幅が狭く見通しが悪い上に、交通量が多い。スピードを出し走行する車もある。	地域の方々や保護者による見守り活動を継続しているが、利用する児童が多いため、見守る目は多いほどよい。より安全な歩行ができるように、グリーンベルトの設置を要望する。	108人		【市土木課】グリーンベルトの設置については、歩行者の安全確保のため必要に応じて今後検討する。		通学児童に対する注意喚起	
5	H28 柳井小 3	継続	赤線	柳井市柳井4687番地1地先 (スーパー「フジ」南側の溝)	溝にふたがなく、深さもかなりあるので、児童が転落した場合は大きな事故につながるかねない。住宅街ができており、今後も登校する児童が増えると考ええる。	転落防止柵の設置を要望する。	5人		【経済建設課】転落防止柵設置については今後検討する。		通学児童に対する注意喚起	

通し番号	調査票番号	新規・継続	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	改善要望内容	通行児童生徒	合同点検	対策内容			
									道路管理者	柳井警察署	小中学校	その他
6	H28 柳井小 5	継続	市道 平丸尾 ノ上線	柳井市柳井3684番地5 地先	道幅が狭く、溝にふたがない。	溝蓋の設置を要望する。	4人		【市土木課】 今年度の工事で、 側溝の整備を実施 した。		通学児童に対 する注意喚起	
7	H29 柳井小 2	継続	市道 古市後 割石線	柳井市尾の上	溝にふたがない。雨が降 ると水量が増え、溝と道路 の境界がわかりづらく、事故 につながりかねない。	溝蓋の設置を要望する。	19人		【市土木課】 溝と道路の境界が 分かるように、必要 に応じて視線誘導 標等の設置を検討 する。		通学児童に対 する注意喚起	
8	R4 柳井小 1	継続	市道 八丁土 手線	柳井市中央3丁目周辺	路側帯が非常に狭く、視 界も悪いため、児童の通学 に危険が及ぶ。	より安全な歩行ができるよ うにグリーンベルトの設置を 要望する。	49人		【市土木課】 今年度の工事で、 グリーンベルトの設 置を実施した。		通学児童に対 する注意喚起	
9	R4 柳井小 2	継続	市道 八丁土 手線	柳井市中央3丁目周辺	路側帯が非常に狭く、視 界も悪いため、児童の通学 に危険が及ぶ。	より安全な歩行ができるよ うにグリーンベルトの設置を 要望する。	49人		【市土木課】 今年度の工事で、 グリーンベルトの設 置を実施した。		通学児童に対 する注意喚起	
10	R4 柳井小 3	継続	市道 南広瀬 山ノ口線	柳井市柳井 イオン柳井新庄店周辺	令和3年5月に低学年児 童が横断歩道を飛び出し、 左腰6針を縫う怪我と顔面 を打撲する事例が発生し た。	安全な歩行ができるよう に、標識を見やすくしたり、 カーブミラーの設置を要望 する。	50人		【市土木課】 注意喚起の標識、 路面標示及びカー ブミラーについて、 必要に応じて検討 する。		通学児童に対 する注意喚起	
11	R5 柳井小 1	新規	県道 柳井周 東線	柳井市中央3丁目周辺 ワークショップ白壁付近	交差点となっており、児童 が登下校中に横断するが、 見通しが悪いため自動車に 接触する可能性がある。	安全な通行ができるよう に、横断歩道の設置を要望 する。	10人		【県土木】 横断歩道の管理者 は公安委員会のた め対応なし。	横断者の滞留場所 がない。信号まで 約71mであるため 設置不可	通学児童に対 する注意喚起	
12	R3 柳井小 1	継続	市道 柳井田 布施線	柳井市古開作 (土穂石橋周辺)	道幅が狭く、歩道がない。 通勤通学の時間帯は交通 量が多いため、今年度の工 事期間中、児童の通学路と して利用できるか不安であ る。	歩道の整備を要望する。	11人		【市土木課】 R3より橋梁の架替 工事に着手するた め、歩道の整備を 行う予定です。		注意喚起	
13	H30 柳井小 5	継続	市道 柳井駅 西公園線	柳井市南町一丁目	起伏が激しい箇所やブ ロックが割れてグラグラし ている箇所がある。自転車と 歩行者の通行部分が分か れていないため、児童の通 学時は危険である。	路面の補修等や歩行者の 安全を確保するために自転 車と通行部を分ける線の設 置を要望する。	38人		【市都市計画・建築 課】 古開作中央線道路 施設リニューアル 事業により、歩道 の整備を予定して いる。		注意喚起	

柳北小学校区

通し番号	調査票番号	新規・継続	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	改善要望内容	通行児童生徒	合同点検	対策内容			
									道路管理者	柳井警察署	小中学校	その他
14	R2 柳北小1	継続	市道落合羽口線と県道7号柳井周東線が接続する周辺	柳井市柳井5036番地付近 (きたに薬局の横)	県道の玖珂方面から市道へは午前7時から8時までの通学時間帯は右折禁止だが、進入してくる車両は後を絶たない。道幅も狭いため大変危険である。	わかりやすい標識の設置、路面表示の塗装補修を要望する。	27人		【市土木課】 公安委員会へ標識の設置を依頼する。 注意喚起の路面標示について必要に応じて検討する。	交通指導取締りにより対応する。	通学児童に対する注意喚起	
15	R3 柳北小5	継続	市道 一里木元折線	柳井市柳井4580番地付近 (アデリー付近)	道幅が狭く両側に用水路や田がある。段差があり落下したときには大変危険である。	落下防止のガードレールまたは溝ぶたの設置を要望する。併せて、「通学路につき児童の歩行あり」等の標識設置を要望する。	3人		【市土木課】 今年度の工事で、転落防護柵の設置を実施した。 注意喚起の路面標示は今後検討する。		通学児童に対する注意喚起	
16	R4 柳北小1	継続	赤線	柳井市柳井5484番地15付近	急斜面で道幅が狭い。夏季は、草が茂ることからマムシ等の危険が高い。冬季は、日陰のため降雪や凍結等で滑りやすくなる。	ガードレール等の設置を要望する。	4人		【経済建設課】 転落防止柵設置については今後検討する。		通学児童に対する注意喚起	
17	R4 柳北小2	継続	市道 落合羽口線	柳井市柳井5025番地付近	道路下の鉄管が見えている状態。周辺のアスファルトが崩れ、つまずきやすい状態になっている。	道路の補修を要望する。	12人		【市土木課】 個人の排水管のため、修繕を依頼する。		通学児童に対する注意喚起	
18	R5 柳北小1	新規	市道 洲崎落合線	柳井市柳井平田橋付近	道路が凸凹しており、舗装もはがれている。道路に穴が開いている状態で危険である。	一度修理したようだが、穴がふさがれておらず、再度、舗装を要望する。	8人		【市土木課】 今年度の工事で、舗装工事を実施した。		通学児童に対する注意喚起	
19	R5 柳北小3	新規	市道 洲崎落合線	柳井市柳井落合小橋付近	溝のカバーの鉄板を留め具が折れている。	児童が鉄板の上を通ると溝に落ちる危険がある。早急な修繕を要望する。	21人		【市土木課】 留め具の補修を検討する。		通学児童に対する注意喚起	
20	R5 柳北小4	新規	市道 洲崎落合線	柳井市柳井落合小橋付近	川沿いのフェンス下に隙間がある。川に寄り過ぎると、小さい足は隙間から抜けて落ちる。	フェンスの隙間に足が入らないようにカバーの設置を要望する。	21人		【市土木課】 カバーの設置を検討する。		通学児童に対する注意喚起	

新庄小学校区

通し番号	調査票番号	新規・継続	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	改善要望内容	通行児童生徒	合同点検	対策内容			
									道路管理者	柳井警察署	小中学校	その他
21	H27 新庄小 4	継続	市道 北部柳井田布施線	柳井市新庄1147番地付近 (向陽団地前 横断歩道)	スピードを出して走行する車が多く、横断歩道で止まってくれない。交通量も多い。	「スクールゾーン」等の路面表示や標識設置等、走行車への注意喚起対策を要望する。	22人		【市土木課】 注意喚起の路面標示について検討する。	パトロールによる交通指導取締りを行う。	通学児童に対する注意喚起	
22	H27 新庄小 5	継続	市道 北部柳井田布施線	柳井市新庄367番地付近 (岡山測量前 横断歩道)	緩やかなカーブになっているので、スピードを出して走行する車からは歩行者の横断に気づきにくい。近くに宅地造成があり工事車両の出入りも心配である。	「スクールゾーン」等の路面表示や標識等の設置、走行車への注意喚起対策を要望する。	20人		【市土木課】 注意喚起の路面標示について検討する。	パトロールによる交通指導取締りを行う。	通学児童に対する注意喚起	
23	H28 新庄小 1	継続	市道 田布呂木新庄線	柳井市古開作	道路沿いにある土手の下には深い溝があるが、転落防止の措置がとられていない。車を避けて転落する恐れがあり危険である。	転落防止柵の設置等を要望する。	8人		【市土木課】 橋梁の架替工事に併せて、転落防止柵等の設置を検討する。		通学児童に対する注意喚起	
24	H28 新庄小 2	継続	河川管理道	柳井市新庄2403番地付近 (築山橋・新庄小学校間の土穂石川沿い)	築山橋・新庄小学校間の土穂石川沿いにある道路の部分に亀裂や陥没した箇所がある。また、道路下の土砂が流出している箇所はガードレールが川側に傾いている。大雨の後などは、道路が川側に崩落する恐れがあり危険である。	大雨等の川の増水時には特に危険であり、道路や川の護岸の修復や補強等の早急な対応を再度要望する。	24人		【県土木】 特に危険な箇所については、令和3年度に対応済み。今後も状況把握に努め、補修工事等の必要性について検討する。		通学児童に対する注意喚起	
25	R2 新庄小 1	継続	市道 宮ノ下安行線	柳井市新庄1987番地1付近(沖原)	道幅が狭くカーブしているが、抜け道として利用する車はスピードを出していることが多く危険である。	走行車への注意喚起対策を要望する。	44人		【市土木課】 今年度の工事で、路面標示の設置を実施した。		通学児童に対する注意喚起	
26	R2 新庄小 2	継続	市道 富尾線	柳井市新庄下富尾	道幅が狭く、道路脇に深い溝が2カ所あり、車とすれ違う時に危険である。	走行車への注意喚起や溝への落下防止対策を要望する。	29人		【市土木課】 注意喚起の路面標示及び転落防止に対する対策を検討する。		通学児童に対する注意喚起	

通し番号	調査票番号	新規・継続	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	改善要望内容	通行児童生徒	合同点検	対策内容			
									道路管理者	柳井警察署	小中学校	その他
27	R3 新庄小4	継続	市道 宮ノ下 安行線	柳井市新庄311番地 (宮の下東)	道幅が狭く、見通しが悪い。	登校時間帯は車両通行止めになっているが、下校時 も危険であり、注意喚起を 要望する。	163人		【市土木課】 注意喚起の路面標 示について検討す る。		通学児童に対 する注意喚起	
28	R3 新庄小6	継続	市道 中嶋宮 ノ下線に接続 する市道3路 線	柳井市新庄(築出)付近	脇道から通学路に一時停 止せず合流する車があり危 険である。	一時停止の白線設置を要 望する。	16人		【市土木課】 ②、③箇所につい ては、今年度の工 事で停止指導線の 設置を実施した。		通学児童に対 する注意喚起	【市土木課】 ①箇所について は、令和4年度施工 済
29	R5 新庄小1	新規	市道 柳井田 布施線	土穂石橋付近の横断歩 道付近	道路が広くないのに、ス ピードを出す車が多く、横断 歩道で止まってくれない。車 の交通量も多い。「交差点 注意」の文字がきえかかっ ており、ドライバーへの注意 喚起ができていない。	「交差点注意」の路面表示 の塗り直し、反対車線への 「学童注意」「スピード落と せ」などの路面表示の設置 を要望する。	22人		【市土木課】 路面標示の塗り直 し及び注意喚起の 路面標示を検討す る。		通学児童に対 する注意喚起	
30	R5 新庄小2	新規	市道 宮ノ下 安行線	柳井市新庄宮の下東31 1番地	道路の白線が消えかかっ ており、ドライバーや歩行者 への注意喚起ができにくい。	白線の塗り直しを要望す る。	163人		【市土木課】 区画線等の塗り直 しを検討する。		通学児童に対 する注意喚起	
31	R5 新庄小3	新規	市道 築山上 大祖線	柳井市新庄築山1564 -1番地	3つある横断歩道の縞模 様が消えかかっており、危 険である。	横断歩道の塗り直しを要 望する。	4人			現地確認し、塗り替 え上申します。	通学児童に対 する注意喚起	

余田小学校区

通し番号	調査票番号	新規・継続	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	改善要望内容	通行児童生徒	合同点検	対策内容			
									道路管理者	柳井警察署	小中学校	その他
32	R2 余田小2	継続	市道 小平尾 坂本線	柳井市新庄余田1454番地 付近 (宝積台から余田警察官 駐在所まで)	道路上の表示の補修はさ れたが、児童が通る注意喚 起の表示がない。	道路上に注意喚起を表示 する対策を要望する。	6人		【市土木課】 注意喚起の路面標 示について検討す る。		通学児童に対 する注意喚起	

通し番号	調査票番号	新規・継続	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	改善要望内容	通行児童生徒	合同点検	対策内容				
									道路管理者	柳井警察署	小中学校	その他	
33	R2 余田小 3	継続	市道 柳井田 布施線	柳井市余田3466番地 付近 (ANNのいちご畑前)	路側帯の幅が狭い。交通 量が多く、スピードを出す車 が多い。	路側帯を拡幅する対策を 要望する。	2人		【市土木課】 路側帯の堆積土砂 等の撤去について 検討する。		小中学校	通学児童に対 する注意喚起	

伊陸小学校区

通し番号	調査票番号	新規・継続	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	改善要望内容	通行児童生徒	合同点検	対策内容				
									道路管理者	柳井警察署	小中学校	その他	
34	R5 伊陸小 1	新規	県道68号 主要地方道 光日積線	柳井市伊陸5856番地1 伊陸小学校正門前横断 歩道	伊陸小学校正門前にある 横断歩道の白線が消えてい る。	学校前の児童が多く通る 横断歩道のため白線の塗り 直しを要望する。	20人		【県土木】 横断歩道の管理者 は公安委員会のため 対応なし。	現地確認し、塗り替 えを上申する。	小中学校	通学児童に対 する注意喚起	

平郡東小学校区

通し番号	調査票番号	新規・継続	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	改善要望内容	通行児童生徒	合同点検	対策内容				
									道路管理者	柳井警察署	小中学校	その他	
35	R5 平郡東 小 1	新規	県道155号線 (東浦 西浦 線)	柳井市平郡東	溝の蓋に段差がある。交 通量も多くはなく、道路の幅 に余裕はあるが、誤って通 るとけがをする可能性があ る。	新しい溝蓋の設置及び段 差の解消を要望する。	1人		【県土木】 側溝蓋補修のため の予算要求を行っ ていく。当面の安全 対策として、カラー コーンを設置してい る。		小中学校	通学児童に対 する注意喚起	

柳井南小学校区

通し番号	調査票番号	新規・継続	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	改善要望内容	通行児童生徒	合同点検	対策内容				
									道路管理者	柳井警察署	小中学校	その他	
36	R2 柳井南 小 4	継続	県道72号 主要地方道 柳井・上関線	柳井市伊保庄660番地 (開作前)付近	車の往来が激しく、大型車 が通行するにも関わらず、 路側帯が狭い。	路側帯の拡幅を要望す る。	12人		【県土木】 過年度にカラー舗 装を設置済み。 現在バイパスを整 備中。		小中学校	通学児童に対 する注意喚起	

通し番号	調査票番号	新規・継続	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	改善要望内容	通行児童生徒	合同点検	対策内容			
									道路管理者	柳井警察署	小中学校	その他
37	R2 柳井南小4	継続	県道72号 主要地方道 柳井・上関線	柳井市伊保庄658番地 (開作前)付近	児童の登下校時には県道 上下線の交通量が多いにもか かわらず、路側帯が狭く、 児童が歩行するには危険で ある。	路側帯の幅を要望す る。	12人		【県土木】 過年度にカラー舗 装を設置済み。 現在バイパスを整 備中。		通学児童に対 する注意喚起	
38	R3 柳井南小1	継続	県道72号 主要地方道 柳井・上関線	柳井市伊保庄701番地 (開作前)付近	路側帯の法面が急斜面に なっており、足を滑らせ転落 する可能性がある。	法面を路側帯と同じ高さ にすれば、路側帯が広がり、 安全な登下校が可能である ため改修工事を要望する。	12人		【県土木】 今年度に路肩幅 工事を発注済み。 現在バイパスを整 備中。		通学児童に対 する注意喚起	
39	R5 柳井南小1	新規	市道 黒島小 野線	柳井市伊保庄2530番地 (柳井南保育所)付近	JA伊保庄支所から小田方 面への道で、路側帯が民家 の庭があるため、一部分だ け切れており、対向車があ ると危険である。	児童が通行する箇所に、 グリーンベルトの設置を要 望する。	3人		【市土木課】 グリーンベルトの設 置については、歩 行者の安全確保の ため必要に応じて 今後検討する。		通学児童に対 する注意喚起	
40	R5 柳井南小2	新規	県道72号 主要地方道 柳井・上関線	柳井市伊保庄468番地 14柳井医療センター付 近	国病前の県道72号線を5 名の児童が横切って通学す る。見晴らしが良いが、両方 向からスピードを出した車が 通過するため、危険を伴う。	児童が安全に横断するた め、横断歩道の設置を要望 する。	5人		【県土木】 横断歩道の管理者 は公安委員会のた め対応なし。	歩行者の滞留場所 がないため設置に 適さない。	通学児童に対 する注意喚起	

柳井中学校区

通し番号	調査票番号	新規・継続	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	改善要望内容	通行児童生徒	合同点検	対策内容			
									道路管理者	柳井警察署	小中学校	その他
41	R3 柳井中1	継続	市道 港樋の 上線	柳井市柳井津359番地 付近	柳東方面や山根方面の自 転車通学生は必ず通る ルートである。自転車から見 ると、曲がってくる自動車が 見えづらい。また、一旦停止 せず、自動車がいきなり飛 び出してくるので危険を感じ る。	「交差点注意」「学童注意」 などの路面表示の設置を要 望する。	153人		【市土木課】 注意喚起の路面標 示について検討し ます。		通学生徒に対 する注意喚起	

柳井西中学校区

通し番号	調査票番号	新規・継続	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	改善要望内容	通行児童生徒	合同点検	対策内容			
									道路管理者	柳井警察署	小中学校	その他
42	R3 柳井西中1	継続	河川管理道	柳井市新庄下大祖 (新庄小学校前を約200m程度通り過ぎた場所からセブンイレブン新庄店までの川沿いの遊歩道)	川沿いの遊歩道に、真砂土が堆積している箇所があり、自転車のタイヤが滑り、バランスを崩し、転倒する危険性がある。	路面舗装とあぜからはみ出た草刈りを要望する。	30人		【県土木】 舗装の状況把握に努める。河川管理道の草刈は実施していない。		通学生徒に対する注意喚起	
43	R4 柳井西中1	継続	市道 土穂石線	柳井市古開作1215番地7周辺交差点	登下校時は、前方の道路の交通量が多く、見通しが悪い。	カーブミラーの設置を要望する。	2人		【市土木課】 カーブミラーの設置については、必要に応じて検討する。		通学生徒に対する注意喚起	

大島中学校区

通し番号	調査票番号	新規・継続	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	改善要望内容	通行児童生徒	合同点検	対策内容			
									道路管理者	柳井警察署	小中学校	その他
44	R4 大島中1	継続	国道 188号線	柳井市神代 (宮岬団地付近)	自転車の通学路だが、自転車通行可の歩道がないため国道の海側車道を通行している。路肩の草が茂り、車道にはみ出さないと通行できない。また、通行部分に凹凸があり、非常に危険である。	路肩の草刈り及び表示や標識等による運転者へ注意喚起を要望する。また、通行しやすいように道路の凹凸解消を要望する。	1人		【山口河川国道事務所】 歩道にはみ出している草を除去する。 現地の雑草繁茂状況を確認し検討する。 ※ただし、区間延長が長く定期的な除草は難しい。、再度、通学路の見直し等を検討されたい。		通学生徒に対する注意喚起	
45	R5 大島中1	新規	市道 晩定瀬ノ脇線	柳井市神代 (JR大島駅付近)	通行部分に消火栓、水道、下水等の蓋による凹凸がある。特に雨天時に滑りやすくなり、自転車の転倒事故が起こるなどの危険がある。	生徒には注意喚起をしますので、通行しやすいように補修を要望する。(路面の凹凸をなくす)	15人		【市土木課】 仕切弁蓋やマンホール等は占用物のため、関係各課と調整し舗装工事を検討する。		通学生徒に対する注意喚起	