令和6年度 通学路危険箇所対策内容 一覧表

日積小学校区

通し番号	調査票番号	新規・継続	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	改善要望内容	通行児童生徒数	合同点検	対策内容			
									道路(河川)管理者	柳井警察署	学校	その他
1	H30 日積小1	継続	国道437号線	防長バス中山バス停付近	朝晩の交通量が多く、スピードを出して走行する車が多い。児童はスクールバスで登校しているため歩く距離は短い、危険を感じている。横断歩道に横断旗を設置し、学校応援団の方が横断旗を持っていてもなかなか車に停まってもらず長時間横断できないこともある。	特にふれあいどころ437方面からの車が停まらないことが多いため、道路標識、路面標示等を要望する。	4人		【県土木】 従前の回答のとおり、当地への法定外の看板設置要望者(教育委員会)で実施してください。	駐在所員等による立哨対応を行い、速度違反取締りを継続実施します。	通学児童に対する注意喚起	【市教育委員会】 看板設置等を検討します。
2	R6 日積小1	新規	県道 伊陸大畠港線	忍道永安橋近くの十字路	家等で死角が多いが、速度が速い車がよく通るので、危険である。	道路標識、路面標示等を要望する。	5人	●	【県土木】 永安橋付近は、工事に併せ外側線を引き直す。その他法定外路面標示は、予算と効果を勘案し、検討します。		通学児童に対する注意喚起	

柳井小学校区

通し番号	調査票番号	新規・継続	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	改善要望内容	通行児童生徒数	合同点検	対策内容			
									道路(河川)管理者	柳井警察署	学校	その他
3	H27 柳井小4	継続	市道 八丁土手線	柳井市中央三丁目3番1号(福屋薬局前交差点)	変形五差路で道幅が狭く見通しが悪い上に、交通量が多く、スピードを出す車もある。	地域の方々や保護者による見守り活動を継続しているが、利用する児童が多いため、見守る目は多いほどよい。より安全な歩行ができるように、グリーンベルトの設置を要望する。	108人		【市土木課】 グリーンベルトの設置については、歩行者の安全確保のため必要に応じて今後検討します。		通学児童に対する注意喚起	
4	H28 柳井小3	継続	赤線	柳井市柳井4687番地1地先(スーパー「フジ」南側の溝)	溝にふたがなく、深さもかなりあるので、児童が転落した場合は大きな事故につながりかねない。住宅街ができており、今後も登校する児童が増えると考えられる。	転落防止柵の設置を要望する。	5人		【市経済建設課】 転落防止柵については、今後検討します。		通学児童に対する注意喚起	

令和6年度 通学路危険箇所対策内容 一覧表

通し番号	調査票番号	新規・継続	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	改善要望内容	通学児童 生徒数	合同 点検	対策内容			
									道路(河川)管理者	柳井警察署	学校	その他
5	H30 柳井小 5	継続	市道 柳井駅西 公園線	柳井市南町一丁目	起伏が激しい箇所やブロックが割れてグラグラしている箇所がある。自転車と通行部分がかかれておらず、混在するため、児童の通学時は危険である。	路面の補修等や歩行者の安全を確保するために自転車と通行部を分ける線の設置を要望する。	38人		【都市計画・建築課】 ブロック舗装の改修、老朽化した道路施設(照明、街路樹等)の更新を実施する。 また、安全な通行空間を確保するため、道路施設の更新の際には、設置数や設置箇所の検討を行う。(令和7年度完了予定)		通学児童に対する注意喚起	
6	R3 柳井小 1	継続	市道 柳井田布施線	柳井市古開作 (土穂石橋周辺)	道幅が狭いうえ、通学の時間帯に通勤する車で交通量が増え、車とすれ違う時に危険な状況。今年度工事を行うことになり、児童の通学路として利用できののか気になる。	歩道の整備を要望する。	11人		【市土木課】 県において橋梁の架け替え工事を実施中で、架け替え後の橋梁は歩道部がある計画となっています。			
7	R4 柳井小 3	継続	市道 南広瀬山ノ口線	柳井市柳井 (イオン柳井新庄店周辺)	令和3年度5月中旬に、低学年男児が横断歩道で飛び出しをし、左腰6針を縫う怪我をし、顔面も打撲した。その後、救急車で搬送された。R6年度、確認したが交通量が増え、スピードを出す車が多いため、危険度が高い様子がうかがえる。	安全な歩行ができるように、より見やすい標識やカーブミラーの設置を要望する。	50人		【市土木課】 注意喚起の標識、路面標示及びカーブミラーについて、必要に応じて教育委員会と協議し検討します。	【柳井警察署】 速度取締り等を継続して実施します。	通学児童に対する注意喚起	
8	R5 柳井小 1	継続	県道 柳井周東線	柳井市中央3丁目周辺 ワークショップ白壁付近	交差点となっており、児童が登下校中に横断するが、見通しが悪いため自動車に接触する可能性がある。	安全な通行ができるように、注意喚起の路面表示等の対策を要望する。	19人		【県土木】 横断歩道がない交差点であり、県道の道路管理者としては、新たな法定外表示・道路標識は設置しません が、消えかかった既存の法定表示(車道外側線)等の塗替は適宜実施します。	【柳井警察署】 両側の横断歩道まで約70mであり、通学路の変更等検討願います。	通学児童に対する注意喚起	【市教育委員会】 引き続き関係機関と継続協議し、対策を検討します。

令和6年度 通学路危険箇所対策内容 一覧表

柳東小学校区

通し番号	調査票番号	新規・継続	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	改善要望内容	通行児童生徒数	合同点検	対策内容			
									道路(河川)管理者	柳井警察署	学校	その他
9	R4 柳東小 3	継続	市道 神花原三本松線	柳井961(ルンビニ第2保育園前)	やない美ゆーロードから下る道ができたことにより、車の通行量が増えた。朝は特にスピードを出す車が多い。	パトロールの強化を要望する。	66人		【市土木課】 通学児童への指導のお願いしたい。	速度取締り、交通立哨を継続して実施します。	通学児童に対する注意喚起	
10	R4 柳東小 4	継続	市道 琴風水口線	柳井市柳井1259番地(琴風団地付近三叉路)	琴風団地が近いので、抜け道として車の通行量が多い。数年前に自転車で乗った児童と車との接触事故があった。	通学路の表示を要望する。	51人		【市土木課】 注意喚起の路面標示について、必要に応じて教育委員会と協議し検討します。		通学児童に対する注意喚起	

柳北小学校区

通し番号	調査票番号	新規・継続	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	改善要望内容	通行児童生徒数	合同点検	対策内容			
									道路(河川)管理者	柳井警察署	学校	その他
11	R2 柳北小 1	継続	市道落合羽口線と県道7号柳井周東線が接続する周辺	柳井市柳井5036番地付近(きたに薬局の横)	県道の玖珂方面から市道へは午前7時から8時までの通学時間帯は右折禁止だが、進入してくる車両は後を絶たない。道幅も狭いため大変危険である。	引き続き分かりやすい標識の設置、警察によるパトロールの強化を要望する。	20人		【市土木課】 注意喚起の路面標示について、必要に応じて教育委員会と協議し検討します。	取締り、パトロールを継続して実施します。	通学児童に対する注意喚起	
12	R4 柳北小 1	継続	赤線	柳井市柳井5484番地15付近	急斜面で道幅が狭い。夏季は、草が茂ることからマムシ等の危険が高い。冬季は、日陰のため降雪や凍結等で滑りやすくなる。	ガードレール等の設置を要望する。	4人		【経済建設課】 転落防止柵設置については今後検討します。		通学児童に対する注意喚起	
13	R6 柳北小 1	新規	県道柳井由宇線	柳井市柳井5275番地(果子乃季付近)	雨が降ると水がたまって歩きにくい。	道路の補修を要望する。	10人		【県土木】 道路側溝に堆積している土砂等を除去し、路面滞水の改善を図ります。			
14	R6 柳北小 2	新規	市営迫田住宅内	柳井市柳井4393番地(迫田団地付近)	フェンスの老朽化により、接合部分はずれたりたり、さびたりしている。	フェンスの補修を要望する。	10人		【都市計画・建築課】 令和6年度中に既存フェンスの撤去・新設が完了する予定です。			

令和6年度 通学路危険箇所対策内容 一覧表

新庄小学校区

通し番号	調査票番号	新規・継続	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	改善要望内容	通行児童生徒数	合同点検	対策内容			
									道路(河川)管理者	柳井警察署	学校	その他
15	H27 新庄小 4	継続	市道 北部柳井 田布施線	柳井市新庄1147番地 付近 (向陽団地前 横断歩道)	スピードを出して走行する車 が多く、横断歩道で止まってく れない。交通量も多い。	「スクールゾーン」等の路面 表示や標識設置等、走行車へ の注意喚起対策を再度要望す る。	34人		【市土木課】 注意喚起の路面標 示について、必要 に応じて教育委員 会と協議し検討しま す。	速度・横断歩道の 取締りを継続して実 施します。	通学児童に対す る注意喚起	
16	H27 新庄小 5	継続	市道 北部柳井 田布施線	柳井市新庄367番地付近 (岡山測量前 横断歩道)	緩やかなカーブになっている ので、スピードを出して走行す る車からは歩行者の横断に気づ ぎにくい。近くに宅地造成があり 工事車両の出入りも心配であ る。	「スクールゾーン」等の路面 表示や標識等の設置、走行車 への注意喚起対策を再度要望 する。	11人		【市土木課】 注意喚起の路面標 示について、必要 に応じて教育委員 会と協議し検討しま す。	速度・横断歩道の 取締りを継続して実 施します。	通学児童に対す る注意喚起	
17	H28 新庄小 1	継続	市道 田布呂木 新庄線	柳井市古開作	道路沿いにある土手の下には 深い溝があるが、転落防止の 措置がとられていない。車を避 けて転落する恐れがあり危険で ある。	路肩注意棒、防護柵設置 について再度早急な対応を要 望する。	8人		【市土木課】 橋梁の架替工事に 併せて転落防止柵 等の設置を検討し ます。		通学児童に対す る注意喚起	
18	H28 新庄小 2	継続	河川管理道	柳井市新庄2403番地 付近 (築山橋・新庄小学校間の 土穂石川沿い)	築山橋・新庄小学校間の土穂 石川沿いにある道路の川側の 部分に亀裂や陥没した箇所が あり、児童がけがをした事例が 起きている。また、道路が川側 に傾斜しガードレールが川側に 傾いている箇所がある。道路が 川側に崩落する恐れがあり危 険である。大雨の後などは、特 に危険である。	大雨等川の水が増水すると きは特に危険であり、通学路を 変更し通行を禁止することもあ る。道路や川の護岸の修復や 補強等早急な対応を再度要望 する。	19人		【県土木】 特に危険な箇所に ついては、令和3年 度に対応済みです が、今後も状況把 握に努め、補修工 事等の必要性につ いて検討します。		通学児童に対す る注意喚起	
19	R2 新庄小 2	継続	市道 富尾線	柳井市新庄下富尾	道幅が狭く、道路脇に深い溝 が2カ所あり、車とすれ違う時に 危険である。	走行車への注意喚起や溝へ の落下防止対策を再度要望す る。	27人		【市土木課】 注意喚起の路面標 示及び転落防止柵 に対する対策を検 討します。		通学児童に対す る注意喚起	
20	R3 新庄小 4	継続	市道 宮ノ下安 行線	柳井市新庄311番地 (宮の下東)	道幅が狭く、見通しが悪い。	登校時間帯は車両通行止め になっているが、下校時も危険 であり、注意喚起を要望する。	142人		【市土木課】 注意喚起の路面標 示について、必要 に応じて教育委員 会と協議し検討しま す。		通学児童に対す る注意喚起	

令和6年度 通学路危険箇所対策内容 一覧表

通し番号	調査票番号	新規・継続	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	改善要望内容	通行児童生徒数	合同点検	対策内容			
									道路(河川)管理者	柳井警察署	学校	その他
21	R4 新庄小1	継続	市道 中村水越線	柳井市新庄(中村)付近	雨天時に道路が冠水し、児童が登校する路側帯まで水が浸入するため、車道にはみ出して通行することになり危険である。	雨天時に道路が冠水しないように道路の排水機能の向上と水路の改善を要望する。	11人		【市土木課】令和5年度に舗装工事(オーバーレイ)を実施済みです。路面排水について、必要に応じて今後対応を検討していきます。		通学児童に対する注意喚起	
22	R5 新庄小1	継続	市道 柳井田布施線	土穂石橋付近の横断歩道付近	道路が広くないのに、スピードを出す車が多く、横断歩道で止まってくれない。車の交通量も多い。「交差点注意」の文字がきえかかっており、ドライバーへの注意喚起ができていない。	「交差点注意」の路面表示の塗り直し、反対車線への「学童注意」「スピード落とせ」などの路面表示の設置を要望する。	21人		【市土木課】注意喚起の路面標示について、必要に応じて教育委員会と協議し検討します。	速度取締りを継続して実施します。	通学児童に対する注意喚起	
23	R5 新庄小2	継続	市道 宮ノ下安行線	柳井市新庄宮の下東311番地	道路の白線が消えかかっており、ドライバーや歩行者への注意喚起ができていない。	白線の塗り直しを要望する。	4人		【市土木課】今年度の工事で白線の塗り直しを予定しています。		通学児童に対する注意喚起	

余田小学校区

通し番号	調査票番号	新規・継続	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	改善要望内容	通行児童生徒数	合同点検	対策内容			
									道路(河川)管理者	柳井警察署	学校	その他
24	R2 余田小1	継続	市道 小平尾坂本線	柳井市余田1335-6(余田小学校から溝尻商店まで)	道路路面に、「学童注意」の文字を書いていたが、車の注意喚起にはつながっているが、路側帯の幅の狭い所に落ち葉が積もり、線が見えなくなったり、草木のせいカーブミラーが目立たなくなったりする時期がある。児童と車の距離が近い。	児童が安全に通れるように、路側帯の拡幅を要望する。	20人		【市土木課】路側帯の堆積土砂等の撤去について検討します。		通学児童に対する注意喚起	
25	R2 余田小3	継続	市道 柳井田布施線	柳井市余田3466番地付近(ANNのいちご畑前)	路側帯の幅が狭い。交通量が多く、スピードを出す車が多い。	児童が安全に通れるように、路側帯の拡幅を要望する。	3人		【市土木課】路側帯の堆積土砂等の撤去について検討します。	速度取締りを継続して実施します。	通学児童に対する注意喚起	

令和6年度 通学路危険箇所対策内容 一覧表

通し番号	調査票番号	新規・継続	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	改善要望内容	通行児童生徒数	合同点検	対策内容			
									道路(河川)管理者	柳井警察署	学校	その他
26	R6 余田小 1	新規	市道 柳井田布施線	柳井市余田平田 (平田公会堂前の交差点)	見通しが悪く、横断歩道がない。交通量が多く、スピードを出す車が多い。新入生が通学路として利用することになり、今回追加した。	横断歩道の設置、車への注意喚起対策を要望する。	3人	●	【市土木課】 「スクールゾーン、 学童注意、減速」の 路面標示等の対策 を実施済みです。	見通しが悪くカーブ の途中のため、横 断歩道の設置は危 険。朝の取締りの 実施し、パトロール を強化します。	通学路を危険性 の低いルートへ 一部変更した。	

伊陸小学校区

通し番号	調査票番号	新規・継続	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	改善要望内容	通行児童生徒数	合同点検	対策内容			
									道路(河川)管理者	柳井警察署	学校	その他
27	R5 伊陸小 1	継続	県道68号 主要地方道 光 日積線	柳井市伊陸5856番地1 伊陸小学校正門前横断歩 道	伊陸小学校正門前にある横 断歩道の白線が消えている。	学校前の児童が多く通る横 断歩道のため白線の塗り直し を要望する。白線を濃くする 対策を要望する。	20人			把握及び確認済み です。優先順位の 高いものから塗り替 えを行います。	通学児童に対す る注意喚起	
28	R6 伊陸小 1	新規	県道68号 主要地方道 光 日積線	柳井市伊陸4667番地(中村) 付近の歩道	伊陸小学校近隣の歩道に生 け垣の樹木の枝が垂れてきた り、下草がはみだしたりして おり、通行の妨げになっている。	定期的な除草作業を要望す る。	7人	●	【県土木】 道路区域内の路側 に生えた、道路管 理上支障となる雑 草については、直 営作業などで除草 します。道路区域 外の民有地から道 路区域内に侵入し 垂れ下がる草木等 については、民有 地所有者に除草を 促す必要があると 考えます。		通学児童に対す る注意喚起	【市教育委員会】 民有地所有者によ る伐採を確認。

柳井南小学校区

通し番号	調査票番号	新規・継続	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	改善要望内容	通行児童生徒数	合同点検	対策内容			
									道路(河川)管理者	柳井警察署	学校	その他
29	R5 柳井南 小 1	継続	市道 黒島小野 線	柳井市伊保庄2530 柳井南保育所付近	JA伊保庄支所から小田方面 への道で、路側帯が民家の庭 があるため、一部分だけ切れて おり、対向車があると危険であ る。	児童が通行する箇所に、グ リーンベルトの設置を要望す る。	3人		【市土木課】 グリーンベルトの設 置については、歩 行者の安全確保の ため必要に応じて 今後検討していき ます。		通学児童に対す る注意喚起	

令和6年度 通学路危険箇所対策内容 一覧表

通し番号	調査票番号	新規・継続	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	改善要望内容	通行児童生徒数	合同点検	対策内容			
									道路(河川)管理者	柳井警察署	学校	その他
30	R5 柳井南小2	継続	県道72号 主要地方道 井・上関線	柳井市伊保庄468番地14 柳井医療センター付近	柳井医療センター前の県道72号線を5名の児童が横切って通学する。見晴らしが良いが、両方向からスピードを出した車が通過するため、危険を伴う。	児童が道路を横断することの注意喚起をする看板等の設置を要望する。	5人		【県土木】 現在バイパスを整備中であり、注意喚起をお願いしたい。		通学児童に対する注意喚起	
31	R6 柳井南小1	新規	県道72号 主要地方道 井・上関線	柳井市伊保庄近長上	道路新設のため工事中で、狭い道路をトラックや重機が通行することがあり危険。	道路の通行は、通勤・通学の時間帯を避けるとともに、歩行者や他の自動車に細心の注意を払うよう要望する。	5人		【【県土木】 工事時間については、工事を安全かつ確実に進めることと沿線の住民のお方や道路の利用者の影響を最小限に抑えるよう、9時～16時としています。工事関係者に対して、工事車両の安全通行について、引き続き、周知徹底を図ります。		通学児童に対する注意喚起	

小田小学校区

通し番号	調査票番号	新規・継続	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	改善要望内容	通行児童生徒数	合同点検	対策内容			
									道路(河川)管理者	柳井警察署	学校	その他
32	R6 小田小1	新規	市道 南町小木尾線	柳井市伊保庄4478-2 (藤沢邸前交差点)	児童が横断する標識等がない。山側から本線の白線まで車が勢いよく下ってくるので危険である。	児童が横断することがわかる標識、看板、ポール、白線等の設置を要望する。	1人	●	【市土木課】 歩行者横断指導線の設置を検討します。		通学児童に対する注意喚起	
33	R6 小田小2	新規	市道 南町小木尾線	柳井市伊保庄4472 (ひまわり園前横断歩道)	白線が消えかかっている。	横断歩道の引き直しを要望する。	4人			確認後、塗替えを上申する予定としています。	通学児童に対する注意喚起	

令和6年度 通学路危険箇所対策内容 一覧表

柳井中学校区

通し番号	調査票番号	新規・継続	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	改善要望内容	通行児童生徒数	合同点検	対策内容			
									道路(河川)管理者	柳井警察署	学校	その他
34	R3 柳井中 1	継続	市道 港樋の上線	柳井市柳井津359番地付近	柳東方面や山根方面の自転車通学生は必ず通るルートである。自転車から見ると、曲がってくる自動車が見えづらい。また、一旦停止せず、自動車がいきなり飛び出してくるので危険を感じる。	曲がり角の先から車が来ているかどうか分かるために、写真手前部分にカーブミラーを設置を要望する。	153人		【市土木課】 カーブミラーの設置については、必要に応じて今後検討します。		通学生徒に対する注意喚起	
35	R6 柳井中 2	新規	県道 柳井玖珂線	柳井市柳井4704番地4付近	交通量が多く、歩道がない箇所や狭い箇所があるため登下校中において、接触事故が起こるなどの危険がある。	歩道の整備を要望する。	150人		【県土木】 道路改良事業において、現在、歩道整備も進める計画としています。		通学生徒に対する注意喚起	

柳井西中学校区

通し番号	調査票番号	新規・継続	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	改善要望内容	通行児童生徒数	合同点検	対策内容			
									道路(河川)管理者	柳井警察署	学校	その他
36	R4 柳井西 中 1	継続	市道 土穂石線	柳井市古開作1215番地7周辺交差点	登下校時は、前方の道路の交通量が多く、見通しが悪い。	カーブミラーの設置を要望する。	2人		【市土木課】 カーブミラーの設置について、必要に応じて検討していきます。		通学生徒に対する注意喚起	

大畠中学校区

通し番号	調査票番号	新規・継続	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	改善要望内容	通行児童生徒数	合同点検	対策内容			
									道路(河川)管理者	柳井警察署	学校	その他
37	R5 大畠中 1	継続	市道 晩定瀬ノ脇線	柳井市神代 (JR大畠駅付近)	通行部分に消火栓、水道、下水等の蓋による凹凸がある。特に雨天時に滑りやすくなり、自転車の転倒事故が起こるなどの危険がある。	通行しやすいよう路面補修を要望する。	15人		【市土木課】 仕切蓋やマンホール等は占用物のため、関係各課と調整し、舗装工事を検討します。		通学生徒に対する注意喚起	

令和6年度 通学路危険箇所対策内容 一覧表

通し番号	調査票番号	新規・継続	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	改善要望内容	通行児童 生徒数	合同 点検	対策内容			
									道路(河川)管理者	柳井警察署	学校	その他
38	R6 大畠中 1	新規	国道 188号線	柳井市神代 (ENEOS 大橋 SS [ベルダ] 付近)	437号線(市道江ノ口江ノ尻 線経由)から降りてきて、あまり スピードを落とさずに、一時停 止ラインを大幅に超えてくる車 がある。	生徒には横断歩道前での一 時停止、自転車は押して通る などの注意喚起をしている。信 号機の設置を要望する。	8人	●	【山口河川国道事 務所】 平成26年度道路 改良済み。市道側 の対策を検討して 欲しい。 【市土木課】 既に「交差点注意」 の路面標示等実施 済みです。	交通量の問題から 信号機の設置はで きない。 朝の通学時間帯の パトロールを行い、 一時停止線の塗り 直しを検討します。	通学生徒に対す る注意喚起	