

令和7年度 通学路危険箇所対策内容 一覧表

日積小学校区

| 通し番号 | 調査票番号 | 新規・継続 | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 改善要望内容 | 通行児童生徒数 | 合同点検 | 対策内容 | | | |
|------|----------------|-------|-------------------|-----------------------|--|-------------------|---------|------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--|
| | | | | | | | | | 道路(河川)管理者 | 柳井警察署 | 学校 | その他 |
| 1 | R7 日積小 3 | 新規 | 県道151号線 伊陸大島港線 | 新岩花橋近くのT字路 | 児童が道路を横断する必要があるが、横断歩道がないため危険である。 | 横断歩道設置を要望する。 | 1人 | | | 規制がないと横断できない場所ではないため、注意喚起の表示等検討願います。 | | |
| 2 | R7 日積小 4 | 新規 | 県道151号線 伊陸大島港線 | 旧公民館ブロック塀 | ブロック塀に危険喚起のプレートは設置されているが、倒壊の恐れがあり、危険である。 | ブロック塀の撤去を希望する。 | 1人 | | | | 通学児童へブロック塀の側を通行しないよう注意喚起をする。 | 【市教育委員会】ブロック塀のみ撤去した場合、旧公民館敷地の土が道に流出するため、対応策を研究します。 |
| 3 | R7 日積小 5 | 新規 | 県道151号線 伊陸大島港線 | 旧公民館付近 | 橋の老朽化が進み、危険である。 | 橋の架け替えを希望する。 | 1人 | | | | 通学児童に対する注意喚起 | |
| 4 | R7 日積小 6 | 新規 | 県道151号線 伊陸大島港線 | 諏訪バス停と松ヶ段の間、坂につながる排水溝 | 大雨のときには、水が道路にあふれて危険である。 | 落ち葉の除去以外の対策を希望する。 | 1人 | | 【県土木】 落葉の除去を含め、排水溝の適切な維持管理を実施します。 | | 通学児童に対する注意喚起 | |

柳井小学校区

| 通し番号 | 調査票番号 | 新規・継続 | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 改善要望内容 | 通行児童生徒数 | 合同点検 | 対策内容 | | | |
|------|----------------|-------|-----------|--------------------|---|-------------|---------|------|--|-------|----|-----|
| | | | | | | | | | 道路(河川)管理者 | 柳井警察署 | 学校 | その他 |
| 5 | R3 柳井小 1 | 継続 | 市道 柳井田布施線 | 柳井市古開作 (土穂石橋周辺) | 道幅が狭いうえ、通学の時間帯に通勤する車で交通量が増え、車とすれ違う時に危険な状況。今年度工事を行うことになり、児童の通学路として利用できるのか気になる。 | 歩道の整備を要望する。 | 11人 | | 【市土木課】 県において橋梁の架け替え工事(歩道部の拡幅も含む)を施工し、早期完成に向けて工事を進めています。現在は仮橋で歩道部がないため、注意喚起等の路面表示を検討します。 | | | |

令和7年度 通学路危険箇所対策内容 一覧表

柳井小学校区

| 通し番号 | 調査票番号 | 新規・継続 | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 改善要望内容 | 通行児童生徒数 | 合同点検 | 対策内容 | | | | |
|------|-----------------|-------|------------|----------|--|--|---------|------|---|-------|----|--------------|--|
| | | | | | | | | | 道路(河川)管理者 | 柳井警察署 | 学校 | その他 | |
| 6 | H30 柳井小 5 | 継続 | 市道 柳井駅西公園線 | 柳井市南町一丁目 | 起伏が激しい箇所やブロックが割れてグラグラしている箇所がある。自転車と通行部分がかかれておらず、混在するため、児童の通学時は危険である。 | 路面の補修等や歩行者の安全を確保するために自転車と通行部を分ける線の設置を要望する。 | 38人 | | 【市都市計画課】 ブロック舗装の改修、老朽化した道路施設(照明、街路樹等)の更新を実施する。また、安全な通行空間を確保するため、道路施設の更新の際には、設置数や設置箇所の検討を行う。 (令和9年度完了予定) | | | 通学児童に対する注意喚起 | |

柳東小学校区

| 通し番号 | 調査票番号 | 新規・継続 | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 改善要望内容 | 通行児童生徒数 | 合同点検 | 対策内容 | | | | |
|------|----------------|-------|------------|-----------------------|--|--|---------|------|--|---------------------------------------|----|--------------|--|
| | | | | | | | | | 道路(河川)管理者 | 柳井警察署 | 学校 | その他 | |
| 7 | R7 柳東小 1 | 新規 | 市道 神花原三本松線 | 柳井市柳井946番地付近 | やない美ゆーロードから下る道の東側に新しく宅地が広がっており、そこから登校する児童は、道路の反対側に歩道があるため、横断歩道がない道路を横切り、反対側を登校している児童と共に登校している。新しい宅地から出てくる道との交差点は2か所あり、それぞれの場所で横断する児童がいる。 | 新しくできた宅地には、今後家が建ち並び、本校に通う児童が増えることが予想されるため、道路の東側にも歩道を設置や横断歩道の設置等を検討し、安全策を講じていただきたい。 | 12人 | | 【市土木課】 近年宅地造成された路線により、歩道整備等の計画がないため、歩道設置や既設水路の暗渠化等について、計画的に検討します。また、早期の対応として歩行者横断指導線等の対応を検討します。 | 新設については、道路改良の確認後に検討します。 | | 通学児童に対する注意喚起 | |
| 8 | R7 柳東小 2 | 新規 | 市道 河原鎌磨線 | 柳井市柳井1519番地(大栄寺付近三又路) | 琴風団地からの抜け道が本線と合流するため、車や自転車の通行量が多く、急に飛び出す車両も見受けられる。登校中の児童は、ここを横断するため、接触等の危険がある。 | 横断歩道の設置や「止まれ」のラインの引き直し、グリーンベルト等の安全策を講じていただきたい。 | 26人 | | 【市土木課】 区画線の引き直しについて計画的に対応します。また、横断歩道の設置が困難な場合、歩行者横断指導線等の対応を検討します。 | 横断歩道の設置の余地はなく、現状の規制を維持して、道路表示で対応願います。 | | 通学児童に対する注意喚起 | |

令和7年度 通学路危険箇所対策内容 一覧表

柳北小学校区

| 通し番号 | 調査票番号 | 新規・継続 | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 改善要望内容 | 通行児童生徒数 | 合同点検 | 対策内容 | | | |
|------|----------------|-------|---------|-------------|-------------------|----------|---------|------|------------------------------------|-------|----|-----|
| | | | | | | | | | 道路(河川)管理者 | 柳井警察署 | 学校 | その他 |
| 9 | R7 柳北小 1 | 新規 | 市道 落合畑線 | 柳井市柳井5166番地 | 路肩に大きな穴が空き陥没している。 | 修繕を要望する。 | 6人 | | 【市土木課】 当該箇所を含めた側溝整備工事を今年度行いました。 | | | |

新庄小学校区

| 通し番号 | 調査票番号 | 新規・継続 | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 改善要望内容 | 通行児童生徒数 | 合同点検 | 対策内容 | | | |
|------|----------------|-------|-----------|--------------|--|-----------------|---------|------|--|-------|----|-----|
| | | | | | | | | | 道路(河川)管理者 | 柳井警察署 | 学校 | その他 |
| 10 | R7 新庄小 1 | 新規 | 市道 柳井田布施線 | 柳井市新庄2372番地1 | 住居側の見通しが悪く、死亡事故が起きている。道路の白線が消えかかっており、ドライバーや歩行者への注意喚起ができていない。 | 白線の書き直しをお願いしたい。 | 0人 | | 【市土木課】 当該箇所を含めた舗装工事(交差点周辺の舗装打換え、区画線の引き直し及び交差点内のカラー舗装)を今年度行いました。 | | | |

柳井南小学校区

| 通し番号 | 調査票番号 | 新規・継続 | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 改善要望内容 | 通行児童生徒数 | 合同点検 | 対策内容 | | | |
|------|-----------------|-------|--------------------|-----------|---------------------------------------|--|---------|------|---|-------|--------------|-----|
| | | | | | | | | | 道路(河川)管理者 | 柳井警察署 | 学校 | その他 |
| 11 | R6 柳井南小 1 | 継続 | 県道72号 主要地方道 柳井・上関線 | 柳井市伊保庄近長上 | 道路新設のため工事中で、狭い道路をトラックや重機が通行することがあり危険。 | 道路の通行は、通勤・通学の時間帯を避けるとともに、歩行者や他の自動車に細心の注意を払ってほしい。 | 4人 | | 【県土木】 通勤・通学時間帯を避けた時間帯(9時～16時)で工事を実施します。また、工事車両の安全走行を徹底します。 | | 通学児童に対する注意喚起 | |

令和7年度 通学路危険箇所対策内容 一覧表

柳井南小学校区

| 通し番号 | 調査票番号 | 新規・継続 | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 改善要望内容 | 通行児童 生徒数 | 合同 点検 | 対策内容 | | | |
|------|---------------------|-------|---------------------------|------------|--|--|-------------|----------|---|-------|--------------|-----|
| | | | | | | | | | 道路(河川)管理者 | 柳井警察署 | 学校 | その他 |
| 12 | R7 柳井南 小 3 | 新規 | 県道72号 主要地方道 柳 井・上関線 | 柳井市阿月青木 | 道路新設のため工事中で、狭い道路をトラックや重機が通行することがあり危険。 | 道路の通行は、通勤・通学の時間帯を避けるとともに、歩行者や他の自動車に細心の注意を払ってほしい。 | 4人 | | 【県土木】 通勤・通学時間帯を避けた時間帯(9時～16時)で工事を実施します。また、工事車両の安全走行を徹底します。 | | 通学児童に対する注意喚起 | |
| 13 | R7 柳井南 小 4 | 新規 | 県道72号 主要地方道 柳 井・上関線 | 柳井市伊保庄近長下 | 横断歩道がなく、登校時子どもだけで横断するのは危険。渡らずに横断歩道がある所まで直進しようとするれば、生け垣が出ていて、車道にはみ出して歩くようになる。 | 児童が道路を横断することの注意喚起をする看板等を設置するとともに、横断歩道や信号機を設置してほしい。 | 8人 | | 横断歩道の設置の余地はなく、路側帯のペイント等で対応をお願いします。 | | 通学児童に対する注意喚起 | |
| 14 | R7 柳井南 小 5 | 新規 | 県道72号 主要地方道 柳 井・上関線 | 柳井市伊保庄郷中付近 | 柳井市街方面からスピードを出して車がおりにくる。横断歩道はあるが、信号機がなく、子どもだけで渡るのは危険である。 | 押しボタン式の信号機をつけていただけないか。 | 4人 | | 通行車両が多いとは言えず、横歩を利用すれば安全に横断可能です。違反車両の取締りを行い安全を確保します。 | | | |

令和7年度 通学路危険箇所対策内容 一覧表

小田小学校区

| 通し番号 | 調査票番号 | 新規・継続 | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 改善要望内容 | 通行児童 生徒数 | 合同 点検 | 対策内容 | | | |
|------|----------------|-------|----------------------------|----------------------|---|-------------|-------------|----------|--|----------------|------------------|-----|
| | | | | | | | | | 道路(河川)管理者 | 柳井警察署 | 学校 | その他 |
| 15 | R7 小田小 5 | 新規 | 市道 南町小木 尾線 県道 柳 井上関線 | 小木尾下地区 前小田付近横断歩道 | 白線が消えかかっている。 | 白線を引いてほしい。 | 22人 | | 【市土木課】 当該箇所を含めた 区画線設置工事 (区画線の引き直 し)を今年度対応し ました。 | 上申、発注済みで す。 | 通学児童に対す る注意喚起 | |
| 16 | R7 小田小 6 | 新規 | 市道 南町小木 尾線 | 高須地区 三宅鮮魚店付近横断歩道 | 白線が消えかかっている。(多く の児童が横断する。) | 白線を引いてほしい。 | 22人 | ● | 【市土木課】 当該箇所を含めた 区画線設置工事 (区画線の引き直 し)を今年度対応し ました。 | 上申、発注済みで す。 | 通学児童に対す る注意喚起 | |
| 17 | R7 小田小 7 | 新規 | 市道 旭ヶ丘1号 線 | 旭が丘地区 旭が丘公園付近横断歩道 | 白線が消えかけている。登下校 で渡る児童はいないが、公園の 近くということもあり多くの児童 が放課後通行する道である。 | 白線を引いてほしい。 | 0人 | | 【市土木課】 当該箇所を含めた 区画線設置工事 (区画線の引き直 し)を今年度対応し ました。 | 上申、発注済みで す。 | 通学児童に対す る注意喚起 | |
| 18 | R7 小田小 8 | 新規 | 市道 南町小木 尾線 | 柳井市伊保庄4864番地2 5 | 県道柳井上関線から歩道等の 整備のない道路を通り、小田浜 グラウンドの駐車場を抜けて通 学している児童が多くいる。近く に迂回するルートがなく、歩道 等の整備もないため危険があ る。 | 歩道の整備を要望する。 | 10人 | ● | 【市土木課】 当該区間におい て、市道の整備(歩 道部を含む)を計画 しています。 | | 通学児童に対す る注意喚起 | |

令和7年度 通学路危険箇所対策内容 一覧表

大島小学校区

| 通し番号 | 調査票番号 | 新規・継続 | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 改善要望内容 | 通行児童生徒数 | 合同点検 | 対策内容 | | | |
|------|----------------|-------|-------------------|--------|---|--------------------------|------------|------|--|---------------|--------------|-----|
| | | | | | | | | | 道路(河川)管理者 | 柳井警察署 | 学校 | その他 |
| 19 | R7 大島小 1 | 新規 | 市道 石神市ノ坪線 市道 浦石神線 | 石神地区 | 横断歩道の線が消えていて見えない。 | 自動車から横断歩道が視認できるようにしてほしい。 | 8人 | | | 令和6年度に対応済みです。 | | |
| 20 | R7 大島小 2 | 新規 | 市道 浦石神線 | 本所東地区 | 長泉寺より学校側のグレーチングに段差があり、転倒の恐れあり。また、雨が降った時に上を歩くと滑りやすい。 | 可能な限り段差の解消をお願いしたい。 | 8人 | | 【市土木課】 グレーチングの配置調整等により隙間及び段差を解消済みです。 | | | |
| 21 | R7 大島小 3 | 新規 | 県道151号線 伊陸大島港線 | 西畑地区 | 西畑橋付近に落石の危険あり。 | 法面工事 | 1人(スクールバス) | | 【県土木課】 法面保護対策実施済みであり、必続き道路巡視などによる適切な維持管理を実施します。 | | 通学児童に対する注意喚起 | |
| 22 | R7 大島小 4 | 新規 | 市道 折田耳切線 | 大久保地区 | スクールバスのバス停付近に落石あり。 | 落石の除去、法面工事 | 1人(スクールバス) | | 【市土木課】 市道内の落石除去は対応済みです。 | | | |

令和7年度 通学路危険箇所対策内容 一覧表

柳井中学校区

| 通し番号 | 調査票番号 | 新規・継続 | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 改善要望内容 | 通行児童生徒数 | 合同点検 | 対策内容 | | | |
|------|----------------|-------|----------|----------------|---|--|---------|------|---|-------|--------------|-----|
| | | | | | | | | | 道路(河川)管理者 | 柳井警察署 | 学校 | その他 |
| 23 | R3 柳井中 1 | 継続 | 市道 港樋の上線 | 柳井市柳井津359番地付近 | 柳東方面や山根方面の自転車通学生は必ず通るルートである。自転車から見ると、曲がってくる自動車が見えづらい。また、一旦停止せず、自動車がいきなり飛び出してくるので危険を感じる。 | 曲がり角の先から車が来ているかどうか分かるために、カーブミラーの設置を要望する。 | 153人 | | 【市土木課】歩道が整備されており、歩道内で目視による安全確認ができることから、現状でのカーブミラーの設置は難しい。 | | 通学生徒に対する注意喚起 | |
| 24 | R6 柳井中 2 | 継続 | 県道 柳井玖珂線 | 柳井市柳井4704番地4付近 | 交通量が多く、歩道がない箇所や狭い箇所があるため登下校中において、接触事故が起こるなどの危険がある。 | 歩道の整備を要望する。 | 150人 | | 【県土木】歩道整備実施中です。 | | 通学生徒に対する注意喚起 | |

柳井西中学校区

| 通し番号 | 調査票番号 | 新規・継続 | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 改善要望内容 | 通行児童生徒数 | 合同点検 | 対策内容 | | | |
|------|---------------------|-------|---------|--------------------|----------------------------|-----------------|---------|------|------------------------------------|-------|--------------|-----|
| | | | | | | | | | 道路(河川)管理者 | 柳井警察署 | 学校 | その他 |
| 25 | R4 柳井西 中 1 | 継続 | 市道 土穂石線 | 柳井市古開作1215番地7周辺交差点 | 登下校時は、前方の道路の交通量が多く、見通しが悪い。 | カーブミラーの設置を希望する。 | 2人 | | 【市土木課】カーブミラーの設置、または路面標示等の対応を検討します。 | | 通学生徒に対する注意喚起 | |

大島中学校区

| 通し番号 | 調査票番号 | 新規・継続 | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 改善要望内容 | 通行児童生徒数 | 合同点検 | 対策内容 | | | |
|------|----------------|-------|-----------|-------------|---|-----------------------------------|---------|------|---|-------|--------------|-----|
| | | | | | | | | | 道路(河川)管理者 | 柳井警察署 | 学校 | その他 |
| 26 | R5 大島中 1 | 継続 | 市道 晩定瀬ノ脇線 | 神代(JR大島駅付近) | 通行部分に消火栓、水道、下水等の蓋による凹凸がある。特に雨天時に滑りやすくなり、自転車の転倒事故が起こるなどの危険がある。 | 生徒には注意喚起をするが、通行しやすいように凹凸をなくしてほしい。 | 11人 | | 【市土木課】仕切弁蓋やマンホール等は占用物のため、関係各課と調整し、舗装工事を検討します。 | | 通学生徒に対する注意喚起 | |